

DATOS BÁSICOS

FECHA: 2024-01-04	NOMBRE: GONZALEZ RAMIREZ MYRIAM	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 41631206
DIRECCIÓN: CRA 100M-28 SUR INT 2 APTO 1202	CORREO ELECTRÓNICO: MGR51@HOTMAIL.COM	TELÉFONO: 3115375360
DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR		
LUGAR: BOGOTÁ	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ
LARGO: ENALTI	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMIONETA
TIPO DE CARROCERÍA: HATCHBACK	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE: 1599
FECHA DE TRANSITO: 02/07/2024	MODELO: 2021	FECHA DE MATRICULA: 2020-07-08
NÚMERO CHASIS: BH8R808MMD1513	NÚMERO MOTOR: 2842Q252111	FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2024-06-27
		FECHA VENCIMIENTO GNV: N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	4.60	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	1.40	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
ALTA(S)	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7.60	1717	2481	1839	2511	6.63
		INCLINACIÓN:	2.20	EJE 2				
ANTINEBLA(S) (FLORADORA(S))	DERECHA	INTENSIDAD:	17.8	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	20.7	1756	2481	1818	2589	6.63
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS: 38.5				EJE 3				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DI	DD	TI	TD	EJE 4				
40.0	41.0	51.0	42.0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				EJE 5				
DELANTERA:	-2.00	TRASERA:	2.00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				EFICACIA AUXILIAR: 35.9				
IZQUIERDA	DERECHA	EFICACIA TOTAL: 70.8						
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO					
1746	4963	1871	5101					

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	CICLO 1	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
570	CO2	10.6	7	DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 2			
CRUCERO	O2	1.20	5		CICLO 3			
	HC	124	160		CICLO 4			
VEHÍCULO CON CATALIZADOR: Si				TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL		NORMA	
TEMPERATURA DE PRUEBA: N/A				CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.		°C	LTOE ESTANDAR
INDICACIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	23.0	°C		HUME. RELAT.		%	
	HUMEDAD RELAT.	66.7	%					

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD	EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	32.0	32.0	psi		4.56	4.62	mm
EJE 2	32.0	32.0	psi	EJE 2	4.56	4.48	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			5.98
			psi				

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000188

FORMA DE LA 44

Control de Calidad
Versión 1.0

Este formato es el resultado de la
revisión de los formatos
existentes en la planta y se
ha actualizado para reflejar
los cambios en el proceso.

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FECHAS	JEFERSON LISANDRO MOYANO	LUGAR	JEFERSON LISANDRO MOYANO
FECHA	XAPENIMUJZ PARRA	CASES	JEFERSON LISANDRO MOYANO
FECHA	JEFERSON LISANDRO MOYANO	PAS	XAPENIMUJZ PARRA

RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LINEA

MANÓARIO CADERA BARRERA

FIN DEL INFORME

APROBADO
PREVENTIVA