

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001315-2402



Centro de Diagnóstico Automotor

Tecnoriental SAS

NIT 901238286-0

Cra 33 # 24-27-29-31 Cra 34 # 24-

38-42 Villavicencio Tel

3183509037

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-02-01	Nombre o razón social: JOSE JAVIER GONZALEZ RESTREPO		Documento de identidad CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 17330043		
Dirección: CL 11 34 61	Telefono: 3204232828		Ciudad: VILLAVICENCIO		Departamento: META		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WDR775	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2019	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 107792	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10016438721	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	POLIDORO CRUZ MORENO	



Fecha 2024-02-01, Placa WDR775 Hora 09:50



Fecha 2024-02-01, Placa WDR775 Hora 10:05

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha	Valor 71	Mínimo 40	Máximo 40	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo 67,6	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2844 4052	Peso N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2793 3973	Peso N	Desequilibrio 1.8	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 29,2	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Fuerza 2133 3149	Peso N	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 1797 2972	Peso N	Desequilibrio 15,8	Máximo 30	Unidad %
Desviación Lateral											
Eje 1	-2	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Lucas Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Asec General	CUMPLE	G1 Lucas Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejo	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batena	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Pitó	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Basíador	CUMPLE	G1 Basíador	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROZERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.47	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5.11	5.32
Eje 2	5.36	6.22

CDA
tecnoriental
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
NIT 901238286-0

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.