

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010826-2402



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:								
2024-02-01	ROMERO OVALLE LUIS								
Dirección:	Telefono:								
CLL 57 B SUR 62 70	3124437234	Documento de Identidad:	CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No.	80258749				
		Cludad:							
		BOGOTÁ		Departamento:	DISTRITO CAPITAL				
Placa:		Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:		
GUZ829	RENAULT	DUSTER	CAMPERO	2021	1998	45746			
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:				
PÚBLICO	10022944042	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)	ROMERO OVALLE LUIS					



Fecha 2024-02-01, Placa GUZ829 Hora 10-13



Fecha 2024-02-01, Placa GUZ829 Hora 10-13

Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajitas	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pemros	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Plástica	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Colmenera	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linínea	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Taños	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Ujera de respuesto	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: SISTEMA ELÉCTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS  
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.33	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.82	3.51
Eje 2	3.95	4

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS  
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES  
CONTAMINANTES, ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO  
SON VÁLIDOS NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

DANIEL REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.