

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010955-2402



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024/02/13	Nombre o razón social: CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1152697095		
Dirección: CCL 678 SUR13-46	Teléfono: 3117284844 Cel 3117284844	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LRN225	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 15027822228	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa: CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS	Conductor: CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Distributivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado todos escapes	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Asas General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Escapes	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rodajas Superiores	CUMPLE	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rodajas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bancolita	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Teclas	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Alarma en respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Pies	CUMPLE	G1 Señal	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivos de inercia	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parafusos	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direcciónales	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: PINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Escribir para cada punto de inspección del vehículo, o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,21
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,12	5,43
Eje 2	5,39	5,17