

CDA MICARRERA	CDA MI CARRERA EXPRESS NIT: 900755392 AV 6 N 44-16 Tel - 3103822845 BOGOTÁ - Distrito Capital micarreraexpress@gmail.com
--------------------------------	---

A. INFORMACIÓN GENERAL**1. FECHA**

Fecha de prueba 2024-02-25 10:28:48	Nombre o Razón social YADY ESTELLA GALLEGO PEREZ	Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 52406965
Dirección DG5CBIS#44-04	Teléfono fijo o Número de Celular 3053285034	Ciudad BOGOTÁ
Correo Electrónico RNONSALVEGALLEGO7@GMAIL..COM	Departamento Distrito Capital	

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa FUY766	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2019	Número de licencia de tránsito 100171140333	Fecha de matrícula 2018-11-01	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM570571
No de motor E410C168763	Tipo motor OTTO	Cilindrada(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 118031	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje S() NO() X()
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-10-29	Conversion GNV S() NO() N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV S() NO()	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo ' ', indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Grupo		
		TOTAL	A	B

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Grupo		
		TOTAL	A	B

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA					
DERECHA					

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓNAPROBADO: SI NO

E. 1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO **F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:****PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA




RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTDE
PROFUNDÍMETRO	TYRE GAUGE	TIC-025	DIGITAL TREAD			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

RUEBA	INSPECTOR
AMARA	HENDER IVAN LEMUS CRUZ
TRASERA	HENDER IVAN LEMUS CRUZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


 EMILSON QUISQUERA
 Director técnico

Fin del informe