

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL
PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No:00009043-2403

C.D.A

TuTecno

S.A.S

CDA TUTECNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964538
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-03-12	Nombre o razón social: JOSE OCAMPO		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 17387882		
Dirección: CL 36 I 8 C 45 SUR ESTE		Telefono: 3214324745 Cel 3214324745		Ciudad: BOGOTA	
				Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GUR040	Marca: RENAULT		Linea: CAPTUR		Clase: CAMIONETA
					Modelo: 2020
					Cilindraje: 1998
					Kilometraje: 149292
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10030642094	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: JOSE OCAMPO



Inspección Sensorial					
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE
G1	Ventanillas	NO APLICA	G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA	G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Latonería y Pintura	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE
G1	Cojinería	CUMPLE	G1	Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.58
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,15	3,87
Eje 2	8,45	7,96

CRISTIAN EDUARDO MALAGON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.