

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Descripción

Código	Defectos encontrados en la inspección sensorial de los vehículos utilizados para impartir la enseñanza	
Código	Grupo	Tipo Defecto
		A B

Descripción

Registro de la profundidad de labrado y presión de las llantas	
Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)
4,80	5,70
5,00	5,40
Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)
Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
	3,60

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
40,0	38,0				
40,0	38,0				40,0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DETECTOR DE HOLLGURAS	RAVAGLIOLI SPA	R200/I	1075676
PROFUNDIMETRO	SHAHE	N/A	WD2210A0059


SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

APLICACIÓN	VERSION
RTMyG_ADMIN Web	5.0.2.95
RTMyG_Cliente Web	5.0.1.6.1
RTMyG_Icam Web	5.0.1.5
RTMyG_Cliente	4.0.1
RTMyG_Firma Web	1.0.0.0
RTMyG_Ingreso Web	5.0.1.4.3
RTMyG_Ingreso_Data Web	5.0.1.4

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

JUAN FELIPE ROA VILLAMARIN
YEISON DAVID SALAMANCA CELY
YEISON DAVID SALAMANCA CELY

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



Carlos Arturo Cardenas Gonzalez

Nota:

OT: 0103940
El presente informe no supe la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo aquí descrito, además no exime la realización del mantenimiento posterior al presente informe.

FIN DE INFORME
APROBADO: SI X NO

INFORME DE REVISION PREVENTIVA

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA

Fecha de prueba 2024-03-16	Nombre o Razón social BARAHONA GARCIA MAURICIO	DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO	
Dirección CLL 23 B 119 43	Teléfono fijo o Número de Celular 3114455703	Documento de identidad CC. (X) NIT. ()	No. 7335053
Correo Electrónico		Ciudad BOGOTA	Departamento DISTRITO CAPITAL



CDA MOVILIDAD BOGOTÁ DC
NIT 900468202-5
Teléfono 6012528518
cdamovilidadbogota@gmail.com
CRA 73A #77A-32
BOGOTÁ

MAURICIOALL2078@GMAIL.COM

DATOS DEL VEHICULO

Placa LRN268	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 100277169881	Fecha de matrícula 2022-11-16	Color	Combustible / Propulsión GASOLINA	DUSTER
N° de Motor A4600047567	Tipo Motor CICLO - OTTO			VIN o Chasis 9FBHJD400PM450349	
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería HATCH BACK			Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
				Fecha vencimiento SOAT 2024-11-10	Fecha Vencimiento GNV

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375.
NTC 6218, NTC 6282.
Nota: Todo valor medido seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

MEDICIÓN DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (BAJAS, ALTAS ANTINEBLA / EXPLORADORAS)

		SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)				
		Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Unidad
Bajas(s)	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Unidad
	Inclinación					Simultanea (si) (no)
Altas(s)	Izquierda(s)	Intensidad				
	Inclinación					
Antineblas(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad				
	Inclinación					
Exploradora(s)	Izquierda(s)	Intensidad				
	Inclinación					
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad		Máxima		Unidad

SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
--	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	--------

FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje1									
Eje2									
Eje3									
Eje4									
Eje5									
Eficacia Total				Valor	Mínimo				Unidad

FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
			Sumatoria izquierdo			Sumatoria derecho		

DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
---------------------------------	--------------------	--------	-----------------	--------	--------	--------

EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

VEHICULOS CICLO OTTO, 4T o 2T															
Ralentí	Cruceiro	Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)	Temperatura de prueba	Temperatura Ambiente	Humedad Relativa	Monóxido de carbono		Dióxido carbono		Óxigeno		Hidrocarburo(hexano)		Óxido Nitroso (NO)	
						CO	Unidad	Norma	Unidad	(CO2)	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad
												Valor		Unidad	
Condiciones Ambientales															

VEHICULOS CICLO DIESEL

Opacidad Gobernada (rpm)	Temp. Inicial	Temp. Final	Temp. de operación del motor (rpm)	Temperatura ambiente	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo Defecto
			A B