

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002928

CDA Madelena
Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atencion.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nº. 900.081.826-1

DATOS BASICOS									
FECHA: 2024-04-01	NOMBRE: ROMERO LUIS ENRIQUE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 80258749						
DIRECCIÓN: CL 57 B SUR #62-70	CORREO ELECTRÓNICO: luisenriqueroroovalke@hotmail.com		TELÉFONO: 3124437264						
DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR									
PLACA: GUZ829	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público						
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL						
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1998	KILOMETRAJE 47540						
LICENCIA DE TRANSITO: 10022944042	MODELO: 2021	FECHA DE MATRICULA: 2020-09-30	NÚMERO DE PASAJEROS 4						
VIN O CHASIS 9FBHSR5B3MM634839	NÚMERO MOTOR E410C259768	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-10-19	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A						
RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA									
MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO					
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7,70	EJE 1					
		INCLINACIÓN:	1,30	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7,20	1693	3992	1833	4022	7,63	
		INCLINACIÓN:	0,70	EJE 2					
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10,5	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	16,3	2049	2766	2015	2972	7,63	
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	1,80	EJE 3					
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	1,20	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		44,7	EJE 4						
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
DI	DD	TI	TD						
47,0	53,0	53,0	51,0	EJE 5					
DESVIACIÓN LATERAL (SI APlica)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
DELANTERA:	-0,50	TRASERA:	-0,50						
FRENOS AUXILIARES (SI APlica)				EFICACIA AUXILIAR	18,5	EFICACIA TOTAL			55,1
IZQUIERDA	DERECHA								
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO						
1350	6759	1208	6994						
PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)									
REFERENCIA DE LA LLANTA		ERROR EN DISTANCIA			ERROR EN TIEMPO		UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
							%		%
EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)									
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL					
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	CICLO 1	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO	
680	CO2	14,8	7	DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 2				
CRUCERO	O2	0,21	5		CICLO 3				
2500	HC	8,00	160		CICLO 4				
VEHICULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL				
TEMPERATURA DE PRUEBA				CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIEN.	%			
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	24,0	°C	HUME. RELAT.			°C	LTOE ESTÁNDAR	
	HUMEDAD RELAT.	53,4	%				%		
REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS									
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS					
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		
EJE 1	43,0	43,0	psi	EJE 1	3,65	3,55	mm		
EJE 2	42,0	42,0	psi	EJE 2	3,55	3,88	mm		
EJE 3			psi	EJE 3			mm		
EJE 4			psi	EJE 4			mm	REPUESTO	
EJE 5			psi	EJE 5				3,00	

Designed by SicBasic SAS

abril 01, 2024 1:10:12 p. m.

Página 1 de 2

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002928

CDA Madelena
Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niña Álvarez SAS.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	TANIA YINETH ESPÍTIA DUARTE	LUCES	TANIA YINETH ESPÍTIA DUARTE
VISUAL	TANIA YINETH ESPÍTIA DUARTE	GASES	JAMES AUGUSTO VERA GUZMAN
RUIDOS	TANIA YINETH ESPÍTIA DUARTE	FAS	TANIA YINETH ESPÍTIA DUARTE

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO

SI X NO

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

YEISON ALEJANDRO QUINTERO
-----FIN DEL INFORME-----