

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| Fecha | 2024/02/21 16:58:01 | Propietario | GAMA | EDWIN | CC.(X NIT.) | No.80032904 |
| Dirección | CALLE 128D#66B-14 | | | Teléfono | 3106073547 | Ciudad: BOGOTA, D.C. |
| Placa | GUV816 | Modelo | 2020 | Servicio | Público | Clase CAMIONETA |
| No. de licencia de tránsito | 10019634055 | | | Fecha Matrícula | 2019-11-14 | Marca RENAULT |
| No. Motor | F4RE410C226801 | | | | | Línea DUSTER OROCH |
| VIN | 93Y9SR5B3LJ162878 | | | Color | BLANCO | Kilometraje 32287 Número de sillas 5 |
| | | | | | | Combustible GASOLINA Cilindr 1998 |



2024-02-21_GUV816 17-01



2024-02-21_GUV816 17-02

Suspensión

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|------------|---|
| Delantera Izquierda | 50,0 | Delantera Derecha | 49,0 | Trasera Izquierda | 45,0 | Trasera Derecha | 48,0 | Minimo: 40 | % |
|---------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|------------|---|

Frenos

| Eficacia Total | Minimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|---|
| 53.1 | 50,0 | % | Eje 1 Izquierdo | 1671 | N | Eje 1 Derecho | 1909 | 3626 | N | 12,4 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 2064 | N | Eje 2 Derecho | 2165 | 3832 | N | 4,66 | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Minimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | N | Eje 3 Derecho | | | N | 30 | % | |
| 26.9 | 18,0 | % | Eje 4 Izquierdo | | N | Eje 4 Derecho | | | N | 30 | % | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | N | Eje 5 Derecho | | | N | 30 | % | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | -4.00 | Eje 2 | -4.00 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | +/- 10.0 | Unidad | m/km |
|--------------------------|--|--------|-------|----------------------------------|--------|-------|------------------------|----------|--------|------|
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G1 | Aseo General | CUMPLE | G5 | Luces Bajas | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G1 | Espelos | CUMPLE | G5 | Indicadores de tablero | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G2 | Permos | CUMPLE | G5 | Terminalas Batería | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G2 | Soportes | CUMPLE | G5 | Ancaje de batería | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G2 | Rótulas Superiores | CUMPLE | G5 | Desempañador | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G2 | Rótulas Inferiores | CUMPLE | G6 | Cruceta | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G2 | Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 | Linterna | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G2 | Amortiguadores | CUMPLE | G6 | Triángulos | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G2 | Tijeras | CUMPLE | G6 | Banderola | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G3 | Limpíaparabrisas | CUMPLE | G6 | Tacos | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G3 | Retrovisores | CUMPLE | G6 | Llanta de repuesto | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G3 | Pito | CUMPLE | G6 | Gato | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G3 | Dispositivos de velocidad | CUMPLE | G6 | Herramienta | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G4 | Parabrisas | CUMPLE | G6 | Extintor | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G4 | Ventanillas | CUMPLE | G6 | Botiquín | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G4 | Puertas | CUMPLE | G6 | Señales de advertencia | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G4 | Cinturones de seguridad | CUMPLE | G7 | Eje 1 Llanta Derecha | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G4 | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 | Eje 1 Llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G5 | Direccionales | CUMPLE | G7 | Eje 2 Llanta Derecha | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G5 | Stop | CUMPLE | G7 | Eje 2 Llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| Emisiones conta minantes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | CUMPLE | G5 | Reversa | CUMPLE | G7 | Eje 3 Llanta Derecha | CUMPLE | | |
| | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes. | CUMPLE | G5 | Luz de parqueo | CUMPLE | G7 | Eje 3 Llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G1 | Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 | Luz Interna | CUMPLE | G7 | Eje 4 Llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G1 | Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 | Luz Placa | CUMPLE | G7 | Eje 4 Llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G1 | Ancaje sillas | CUMPLE | G5 | Luces Altas | CUMPLE | G7 | Eje 5 Llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G1 | Estado tubos escape | CUMPLE | | | | | | | | |

REVISION PREVENTIVA

| | | |
|-----|------------------------|--------|
| G7 | Eje 5 Llanta Izquierda | CUMPLE |
| G8 | Eje 1 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 1 Rín Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 2 Rín Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 2 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 3 Rín Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 3 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 4 Rín Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 4 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 5 Rín Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 5 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G9 | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G9 | Tapicería | CUMPLE |
| G9 | Cojinería | CUMPLE |
| G10 | Caja de dirección | CUMPLE |
| G10 | Terminales | CUMPLE |
| G10 | Brazos Axiales | CUMPLE |
| G11 | Bastidor | CUMPLE |
| G11 | Pisos | CUMPLE |
| G12 | Promedio de distancia | CUMPLE |
| G12 | Promedio de tiempo | CUMPLE |

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSION
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACION
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Irán Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null



NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA