



CDA MI CARRERA
NIT: 900651867
AV CLL 9 NO. 50-15 LOCAL E 1114
C1056 C 1054
Tel - 4145393 / 3144695222
BOGOTA - Distrito Capital
direccion.tecnica.mc@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2024-04-15 08:19:00	Nombre o Razón social GIOVANNI RODRIGUEZ	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 79837262
Dirección CALLE4#36-55	Teléfono fijo o Número de Celular 3235759943	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico JUANCHILOURREGO@GMAIL.COM		

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa ESM958		País COLOMBIA		Servicio Particular		Clase CAMPERO		Marca RENAULT		Línea DUSTER	
Modelo 2019		Número de licencia de tránsito 10019476845		Fecha de matrícula 2018-05-28		Color BLANCO GLACIAL (V)		Combustible / Propulsión Gasolina		VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM339258	
No de motor E410C137160		Tipo motor OTTO		Cilindraje(cm³)(si aplica) 1998		Kilometraje 152000		Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4		Blindaje Sí () NO(X)	
Potencia (si aplica) 143		Tipo de Carrocería WAGON		Fecha vencimiento SOAT 2024-05-29		Conversión GNV SI () NO () N/A (X)		Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

COMENTARIOS: _____

15 abr 2024, 8:33 a. m.

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Re
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	P
PROFUNDIMETRO	SHAHE	SH2009A02096	N/A		
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DHL2002	MULTIPURUEBAS DHL LIV		

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	JOSE JAIME ARIZA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CESAR A GODOY
Director técnico

Fin del informe

15 abr 2024, 8:34 a. m.