

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001902-2404



CDA CHIA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel  
8844482

## FECHA

Fecha de prueba:  
2024-04-11

Nombre o razón social:

OMAR CASTAÑEDA

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 11203370

Dirección:

CLL 5 # 14A-16

Teléfono:

3114624167

Ciudad:

CHIA

Departamento:

CUNDINAMARCA

Placa:

LLL736

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2023

Cilindraje:

1599

Kilometraje:

50258

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10027243429

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

OMAR CASTAÑEDA

Fotografía 1



Fecha 2024-04-11, Placa LLL736 Hora 09:01

Fotografía 2



Fecha 2024-04-11, Placa LLL736 Hora 09:10

## DATOS DEL VEHICULO

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	65		68		57		50	40	%

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	2377	N	Eje 1 Derecho	2565	N	7,3	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1753	N	Eje 2 Derecho	1648	N	6	30	%

Eficacia Auxiliar

Mínimo

Unidad

Unidad

Eje 3 Izquierdo

Unidad

Eje 3 Derecho

Unidad

Eje 4 Izquierdo

Unidad

Eje 4 Derecho

Unidad

Eje 5 Izquierdo

Unidad

## Desviación Lateral

Eje 1	1,6	Eje 2	-1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Resortes o Balillas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacons	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Pitó	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cajonería	CUMPLE	G1 Cajonería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA				

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,85	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,98	4,88
Eje 2	4,89	4,87

ING. MIGUEL ALBERTO MACHADO  
ING. MIGUEL ALBERTO MACHADO  
NOMBRE  
NOMBRE  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



NIT 900.960.634

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.