

550

A INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-05-05	JESUS ANTONIO GUEVARA BENJUMEA	CC (X) NIT () CE () No. 19343847	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 67A SUR N 62-04	7107314	Bogotá, d.c.	Bogotá

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa WFR450	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	Nº. de licencia de tránsito 10022941579	Fecha Matricula 2018-10-31	Color Blanco opalac (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595KM570251
No. Motor 2862019R021	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1599	Kilometraje 119329	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo * indica un defecto experimentado

4. Dimensions Analysis

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido			Vibración			Olores			Aire		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	90,00	dBA	Base Derecha		Klux/m			%			
			Base Izquierda		Klux/m			%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantero Izquierda		Delantero Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo		Unidad	
Valor		Valor		Valor		Valor		40		%	

B. Frenon

En Vistas			En Vistas			En Vistas		
Ítem	Medida	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
En Vistas	Medida	Unidad	Eje 1	N	N	Eje 1	N	30
			Apoyando			Orecho		
			Eje 2			Orecho		
En Vistas	Medida	Unidad	Eje 2	N	N	Eje 2	N	30
			Apoyando			Orecho		
			Eje 3			Orecho		
En Vistas	Medida	Unidad	Eje 3	N	N	Eje 3	N	30
			Apoyando			Orecho		
			Eje 4			Orecho		
En Vistas	Medida	Unidad	Eje 4	N	N	Eje 4	N	30
			Apoyando			Orecho		
			Eje 5			Orecho		
En Vistas	Medida	Unidad	Eje 5	N	N	Eje 5	N	30
			Apoyando			Orecho		
			Eje 6			Orecho		

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maxima	U	Unidad m/km
0.42	0.46						

10. Dispositivos de cobre (si aplica)

Referencia control de la planta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Maximo	Unidad: %
---------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	-----------

5. Emission de CO₂

11. a. Verbalizar con el clip OTTO

Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO ₂	Oxígeno O ₂	Hidrocarbono (soma Hexano) HC	Oxido nítrico NO
U	U	U	U	U	U
o	o	o	o	o	o
i	i	i	i	i	i
d	d	d	d	d	d
a	a	a	a	a	a
d	d	d	d	d	d
Norma	Norma	Norma	Norma	Norma	Norma
%	%	%	%	%	%
Result	Result	Result	Result	Result	Result
%	%	%	%	%	%
Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero
%	%	%	%	%	%

11.5. Vektorien & Dual (ausgelassen)

Tempo °C	Equim	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%			

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

C.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL ROLLO 202011				
--	--	--	--	--

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI <u>X</u> NO <u> </u>

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

230787

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 4.56mm ; Eje2 derecha 1 4.98mm ; Eje1 Izquierda 1 4.87mm ; Eje2 Izquierda 1 4.91mm ; Llanta de repuesto 5.78mm ;



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Inspección sensorial interior], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Inspección sensorial motor], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Profundidad de Inspección], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Inspección sensorial exterior], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Sonido], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Foto delantera], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Foto trasera], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Tercera placa], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Inspección sensorial interior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecmaas Ingeniería S.A.S. - Tecma-RIM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)