

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007611

CDA de la 44
Calle 44 sur No. 34b-13 Bogotá
Teléfono: (601) 7995954
Email: atencion.dientes@cda44.com
Inversiones Niño Ahareí S.A.S.
NIT. 900.681.626-1

DATOS BASICOS		
FECHA: 2024-05-06	NOMBRE: CASTRO GOMEZ NICOLAS DE JESUS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 80123259
DIRECCIÓN: DIAG 75 SUR #18-37	CORREO ELECTRÓNICO: nicolascastro1381@gmail.com	TELÉFONO: 3208429549

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR			
PLACA: KYR087	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: FORD	LÍNEA: RANGER XL	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO ARTICO
TIPO DE CARROCERÍA: DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 3198	KILOMETRAJE 36832
LICENCIA DE TRANSITO: 10026875186	MODELO: 2023	FECHA DE MATRICULA: 2022-08-10	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 8AFAR23LXPJ280356	NÚMERO MOTOR SA2Q PJ280356	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-07-27	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA				
MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: INCLINACIÓN:	32.8 2.00	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD: INCLINACIÓN:	41.5 1.10	
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	55.6	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	63.1	
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:		
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:		
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		193		
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				
DI	DD	TI	TD	
49.0	52.0	64.0	53.0	
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				
DELANTERA:	-4.00	TRASERA:	1.00	
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				
IZQUIERDA		DERECHA		
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	
2568	10947	3041	10378	
MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
4036	6248	4316	5787	6.48
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3066	4698	2916	4591	6.48
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR		26.7	EFICACIA TOTAL 67.2	

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)					
REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA		ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO
				%	
EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)					
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL	
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	
	CO2			DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	
CRUCERO	O2			CICLO 1	2360
	HC			CICLO 2	2360
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				CICLO 3	2440
TEMPERATURA DE PRUEBA				CICLO 4	2440
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C	TEMPERATURA INICIAL	72.0
	HUMEDAD RELAT.		%	TEMPERATURA FINAL	74.0
				CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.
					24.1
				HUME. RELAT.	49.4
					°C
					%
					430

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS			
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	41.0	46.0	psi
EJE 2		41.0	psi
	42.0		psi
EJE 3			psi
			psi
EJE 4			psi
			psi
EJE 5			psi
			psi
MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	5.09	5.12	mm
EJE 2		5.24	mm
	5.13		mm
EJE 3			mm
			mm
EJE 4			REPUESTO
EJE 5			4.87

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007611

CDA de la 44

Centro de Diagnostico
Automotor de la 44

Calle 44 por No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3745559
Email: atenciónclientes@cda44.com
Inversiones Nino Álvarez S.A.S.
NIT. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN


FOTOS	JEFERSON LISANDRO MOYANO
VISUAL	KAREN MUÑOZ PARRA
RUIDOS	JEFERSON LISANDRO MOYANO

LUCES	JEFERSON LISANDRO MOYANO
GASES	JEFERSON LISANDRO MOYANO
FAS	JEFERSON LISANDRO MOYANO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA			
	SI	X	NO	

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA


IVAN DARIO CADENA BARRERA
-----FIN DEL INFORME-----