

El criterio de aprobacion o no de una revision preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director tecnico de CDA " La revision preventiva entendida como la inspeccion y la obtencion de datos para analizar los resultados, sin emitir calificacion. Ver Resolucion 315 min. transporte

INSPECCION PREVENTIVA

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantida total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehiculos particulares
Igual o superior a 5 para vehiculos publicos
Igual o superior a 5 para vehiculos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehiculos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehiculos de ensenanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo remolques

INSPECCION PREVENTIVA

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

23571

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 4.24
labrado llanta izquierda del eje 1: 4.26
labrado llanta derecha del eje 1: 4.1
labrado llanta izquierda del eje 2: 4.25
labrado de llanta de repuesto 1: 3.2

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

INSPECCION PREVENTIVA

JOSE ANTONIO FIGUEROA BARAJAS

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehiculo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspeccion visual

Foto

JHOAN STEVEN DURAN CELY

JHOAN STEVEN DURAN CELY

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA



NIT 901392302-9
CDA INDUSTRIAL SAS
Dirección Calle 6AN # 3-07 Corpet
Cd. San José de Cucuta
Tel 5750001

Tel 5750001

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de Prueba 24/05/24 15:38	Nombre o Razón social: Guzman Restrepo	Documento de Identidad CC (X) NT ()	No 1093792713
Dirección Clt 20 # 68 -17 el progreso	Teléfono 3226297932	Ciudad: CUCUTA	Departamento NORTE DE SAN

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa KYT718	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER OROCH
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10028799771	Fecha Matricula 2023-03-31	Color BLANCO GLACIAL	Combustible GASOLINA	VIN o Chasis 93YPSR33PJ476902
No. Motor HSH460D047841	Tipo motor 4 T	Cilindraje 1333	Kilometraje 33579	Numero de sillas 3	Vidrios polarizados SI () NO (X)
				Blindaje SI () NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

*Nota: Todo valor marcado seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajos				6. Suma de la intensidad de todas las Luces			
Valor	Máximo	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
Ruido Escape		dBA		Baja Derecha	2.5	Klx		0.5-3.5	%		
				Baja Izquierda	2.5	Klx		0.5-3.5	%	225	Klx

7. Suspensión (Si Aplica)						
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha

8. Frenos							
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
50	%			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N
				Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N
				Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N
				Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N
				Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N

9. Desviación Lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad	m/m
					±10		

10. Dispositivos de Cobro							
Referencia comercial de la Randa	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	Unidad	%		

11. Emisión de Gases				11.a Vehículos con ciclo OTTO			
Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)	
		CO Valor Norma unid	CO2 Valor Norma unid	O2 Valor Norma unid	HC Valor Norma unid	NO Valor Norma unid	
		Asmet [0-0.8] %	Asmet [0-7] %	Asmet [0-5] %	Asmet [0-100] ppm	Asmet [0-100] ppm	
		Cravem [0-0.8] %	Cravem [0-7] %	Cravem [0-5] %	Cravem [0-100] ppm	Cravem [0-100] ppm	

11.b Vehículos Diesel							
Temp	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Resultado	
		%	%	%	%	%	

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A B

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A B

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A B