

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS



No: 00001216-2405
CDA ECOMOTOR PASTO
NIT 900189312-1
CALLE 12 No 5-09 B/Chapal. Tel
7219356
PASTO

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Gloria Muñoz		Documento de Identidad:	No. 27275899
2024-05-29				CC. (X) NIT. () CE. ()	
Dirección:	Telefono:	3225998672	Ciudad:	PASTO	Departamento: NARIÑO
ARGELIA CAUCA					
DATOS DEL VEHICULO					
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:
SQC176	TOYOTA	HILUX	CAMIONETA	2021	2393
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Kilometraje:
PUBLICO	10024712378	DIESEL	SUPER BLANCO		45383
				Conductor:	ANDRES DARIO ORTEGA



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 55	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 57	Minimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	4931	6838	N	Eje 1 Derecho	4171	7662	N	15,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2533	5798	N	Eje 2 Derecho	2747	6524	N	7,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
2,5*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-4,8	Eje 2	-4,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10(m/km)		Unidad	+-	
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz interna			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G1 Luz Placa			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Terminales Bateria			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Anclaje de bateria			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE	G1 Desempeñador			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruceta			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linterna			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Triangulos			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Banderola			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Llanta de respuesto			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Pito			CUMPLE	G1 Gato			CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura				CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta			CUMPLE	G1 Tapiceria				CUMPLE	
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extingir			CUMPLE	G1 Cojineria				CUMPLE	
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Botiquin			CUMPLE	G1 Caja de Direccion				CUMPLE	
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia			CUMPLE	G1 Terminales				CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE	
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE	
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				CUMPLE	
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha			NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo				CUMPLE	

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6,59
	Izquierda	Derecha
Eje 1	9,43	9,42
Eje 2	9,13	9,12

CDA ECOMOTOR

NIT. 900189312-1
RES. No. 001494 - 21/04/2008
ANDRES LOPEZ TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.