

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00007712-2406



CDA CONTROL CAR  
NIT 801396853-3  
CARRERA 27 # 26-63/61  
SUR Tel 6292655  
BOGOTÁ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
FECHA									
Fecha de prueba: 2024-06-10	Nombre o razón social: ANDREY CADENA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 1033780447						
Dirección: CRA 19 60 24 SUR	Telefono: 3123271757	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL						
Placa: WON801	Marca: CHERY	DATOS DEL VEHICULO							
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10026646252	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 185520	Empresa: Conductor: CADENA CRUZ HERMEN ANDREY	



Fecha 2024-06-10, Placa WON801 Hora 10-07



Fecha 2024-06-10, Placa WON801 Hora 10-10

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Espojos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pemros	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Limplaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: EMISIONES DE GASES DE  
ESCAPE Y RUIDO  
G2: CARROCERIA  
G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA  
G8: LLANTAS  
G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION  
G11: SISTEMA DE DIRECCIÓN  
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,11
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,62	3,51
Eje 2	3,27	3,33

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



Reyner Muñoz Inspectador