

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00004195-2406

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel
9370352
BOGOTÁ

FECHA

Fecha dà pronta: 2024-06-10

Nombre o razón social: SANDRA AVENDAÑO

Dirección: CARRE 38 15 80 GUACHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. () X NIT. () CE. ()

No. 52073395

Cludad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

GUW656

Marca:

FORD

Línea:

RANGER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2020

Cilindrada:

3108

Kilometraje:

25558

Servicio:

PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10020106047

Combustible:

DIESEL



Color:

BLANCO ARTICO

Empresa:

Conductor:

SANDRA AVENDAÑO



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 44	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 43	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 57,9	Unidad %	Eje 1 Izquierdo Fuerza 3344	Peso 6641	Unidad N	Eje 1 Derecho Fuerza 3429	Peso 5955	Unidad N	Desequilibrio 2,5
			Eje 2 Izquierdo 3051	4640	N	Eje 2 Derecho 2659	4316	N	30
Eficacia Auxiliar									
	Mínimo 26,8	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral

Eje 1	2	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE			
G1 Andoje sillas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Terminales Balena	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicera	CUMPLE			
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE			
G1 Espojos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE			
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Linternas	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE			
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE					
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Seriales de advertencia	CUMPLE	G1 Táctiles	CUMPLE					
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE					
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE					
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE					
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE					
G1 Pito	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Seriales de advertencia	CUMPLE					
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE					
G1 Venanillas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Puentas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE					
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE							
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE							
G1 Direcciones	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE							
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE							
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE							

G1: CARROZERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,98
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,38	5,22
Eje 2	4,98	4,93

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.