

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No:

UUUV / 43-2400

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTÁ

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-06-13	Nombre o razón social: MURILLO ALBA LILIANA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 52121446			
Dirección: CLL 10 N 7 38	Teléfono: 3127115251	Cludad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
Placa: GUZ921	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2021	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 25401
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10021357834	Combustible: GASOLINA + GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	MURILLO ALBA LILIANA



Fecha 2024-06-13, Placa GUZ921 Hora 19:04



Fecha 2024-06-13, Placa GUZ921 Hora 19:06

Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Andaje sillín	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje3 Axiales	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje3 Axiales	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 Axiales	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje3 Axiales	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje3 Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Axiales	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
G2: CARROCERIA
G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA
G8: LLANTAS
G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION
G11: SISTEMA DE DIRECCION
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,48	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,02	4,26
Eje 2	4,15	4,3

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.