

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00012981-2406



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2024-06-25

Nombre o razón social:

GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI

Dirección:

CLL 68B SUR # 63 55

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. () NIT. () CE. ()

No. 1033713077

Cludad:

BOGOTÁ

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: LPZ320

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2023

Cilindrada: 1599

Kilometraje: 27113

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10027310666

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:
GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2024-06-25, Placa LPZ320 Hora 17-12



Fecha 2024-06-25, Placa LPZ320 Hora 17-13

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Ancaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pemcos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE

G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Linterna	CUMPLE
G1 Triángulos	CUMPLE
G1 Bandera	CUMPLE
G1 Tacos	CUMPLE
G1 Llanta de respuesto	CUMPLE
G1 Gato	CUMPLE
G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Extintor	CUMPLE
G1 Bolquín	CUMPLE
G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE

G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Terminales	CUMPLE
G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Pisos	CUMPLE
G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELÉCTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo y para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.39	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.02	3.65
Eje 2	3.41	3.97

MOTÁ

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES
CONTAMINANTES, ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

JORGE ARMANDO BAYONA CASTRO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.