

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #011597

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601)3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-07-08	NOMBRE: CASTRO GOMEZ NICOLAS DE JESUS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 80123259
DIRECCIÓN: DIAG 75 SUR #18-37	CORREO ELECTRÓNICO: nicolascastro1381@gmail.com	TELÉFONO: 3208429549

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: KYR087	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: FORD	LÍNEA: RANGER XL	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO ARTICO
TIPO DE CARROCERÍA: DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 3198	KILOMETRAJE 41979
LICENCIA DE TRANSITO: 10026875186	MODELO: 2023	FECHA DE MATRICULA: 2022-08-10	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 8AFAF23LXPJ280356	NÚMERO MOTOR SA2Q PJ280356	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-07-27	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	47,0	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	1,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	23,2	3862	6101	3856	5944	0,15
		INCLINACIÓN:	1,00	EJE 2				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	36,4	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	39,3	3900	4522	4065	4443	0,15
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0,00	EJE 3				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS				EJE 4				
145				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)								
DI	DD	TI	TD	EJE 5				
40,0	40,0	48,0	43,0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)								
DELANTERA:	-5,00	TRASERA:	-1,00	EFICACIA AUXILIAR	36,6	EFICACIA TOTAL		
FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)								
IZQUIERDA	DERECHA							
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO					
3929	10624	3762	10388					

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL			
	VR MEDIDO	NORMA		RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
RALENTÍ	CO			DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1	2470	0,01
	CO2				CICLO 2	2470	0,01
CRUCERO	O2				CICLO 3	2480	0,01
	HC				CICLO 4	2590	0,01
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL	68,0	TEMPERATURA FINAL	NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA		°C				70,0	2,5
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	25,1	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUMEDAD RELAT.	%		HUME. RELAT.	72,5	%	430

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	35,0	36,0	psi	EJE 1	5,55	5,47	mm
EJE 2	37,0	36,0	psi	EJE 2	5,96	5,84	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
							4,85

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #011597

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	NELSON HERNANDO BUITRAGO	LUCES	NELSON HERNANDO BUITRAGO
VISUAL	KAREN MUÑOZ PARRA	GASES	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA
RUIDOS	NELSON HERNANDO BUITRAGO	FAS	KAREN MUÑOZ PARRA

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

HOLLMAN RICARDO RIANO SANCHEZ

-----FIN DEL INFORME-----