

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000983-2407
CDA BOSA LA ESTACION
NIT 901463072
CI 63 Sur 77k - 15 Tel
3045387755
BOGOTA



FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba: 2024-07-09	Nombre o razón social: TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()	No. 901056044
Dirección: CR 28 86 26	Teléfono: 3212750903 Cel 3212750903	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:	
NOW170	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2024	1598	4117	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10031315269	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL /W	Empresa:	Conductor:	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S	



Fecha: 2024-07-09, Placa: MOH179 Hora: 06:09

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Permos	CUMPLE	G1 Terminalés Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaja de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballastas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA G4: E
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: S
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: E

RESULTADO: APROBADO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

SILLAS NSC 3

G7: LLANTAS
G8: RINES

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.54	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.36	4.42
Eje 2	4.29	4.37

ING CAMILO ANDRES CARDENAS B.
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A
Incluyen los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con ISO 9001.