

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 708 N° 640-16 AV CRA 70 N°640-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235605 -

Fecha: 2024-07-23 12:44:51	Propietario: SANCHEZ ALUMADA	EDGAR	CC(D) NIT ()	No.19355812
Dirección: CALLE B C N 87 B 75	Teléfono: 3103337930		Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: FVL071	Modelo: 2020	Servicio: Público	Clase: CAMPERO	Marca: RENAULT
No. de licencia de tránsito: 10019250241	Fecha Matrícula: 2019-09-20	Kilometraje: 131547	Línea: DUSTER	Número de sillas: 5
No. Motor: E410C214617	VIN: 9FBB15R5B3LM051975	Color: BLANCO	Combustible: GASOLINA	Cilindr: 1296



2024-07-23, FVL071 12:55



2024-07-23, FVL071 12:55

Suspensión						
Delantera Izquierda	68.0	Delantera Derecha	91.0	Trasera Izquierda	51.0	Trasera Derecha
						53.0
						Mínimo: 40 %

Frenos										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
51.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2341	4292	N	Eje 1 Derecho	2164	3763	N
			Eje 2 Izquierdo	1341	2607	N	Eje 2 Derecho	1128	2773	N
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

Desviación Lateral						
Eje 1	-2.60	Eje 2	-8.00	Eje 3		Eje 4
						Eje 5
						Máximo +/- 10.0
						Unidad m/km

Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceña	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Bandierola	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retractivos	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Piso	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5			G7		

G7	Eje 5 Llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rn izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rn izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rn izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rn izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rn izquierdo	CUMPLE
G9	Lubricación y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cajonera	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Tuercavitea	CUMPLE
G10	Brazos Auxiliares	CUMPLE
G11	Banidos	CUMPLE
G11	Pines	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

En los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LUIS ALDO CORTES LOZANO



**ODA
OCCIDENTE®**
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
Nit 900110552-0