

INSPECCION PREVENTIVA

	<p>NIT 9010210592 TECNOCAR ASOCIADOS S.A. Dirección Carrera 33 # 24-87/89/91/97 San Benito Cd. VILLAVICENCIO Tel. 6833969</p>
---	---

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba
31/07/24 11:04 AM

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón social: Transportes especiales nueva era	Documento de Identidad CC. () NIT. (X)
Dirección CII 37 b 40 18	No. 901056044 Teléfono 3174120271

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa LSY936	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca TOYOTA	Línea HILUX
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10030116507	Fecha Matricula 2023-09-27	Color SUPER BLANCO	Combustible GASOLINA	VIN o Chasis 8AJKX3CD0P2014711
No. Motor 2TR-B072708	Tipo motor 4 T	Cilindrada 2694	Kilometraje 27036	Numero de sillas 4	Vidrios polarizados Sí (X) NO ()
					Blindaje Sí () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	71.1		dBA	Baja Derecha	8.80	2.5	Klx	1.60	0.5-3.5 %	66.1	225	Klx
				Baja Izquierda		2.5	Klx	0.5-3.5 %				

5. Intensidad e Inclinación de las Luces Bajas

6. Suma de la intensidad de todas las Luces

	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Delantera Izquierda	65.2		Delantera Derecha	66.6	Trasera Izquierda	64.5	Trasera Derecha	61.9

7. Suspensión (Si Aplica)

	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Eficacia Total	66.9	50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	4343	6128 N	Eje 1 Derecho	3742	5143 N
			Eje 2 Izquierdo	3890	6217 N	Eje 2 Derecho	3688	5908 N
Eficacia Auxiliar	23.1	18 %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N

8. Frenos

	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Eje 1	0.86	Eje 2	-1.07	Eje 3		Eje 4		Eje 5

9. Desviación Lateral

	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Eje 1	0.86	Eje 2	-1.07	Eje 3		Eje 4		Eje 5

10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	++/-2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------	-------	--------	---

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí
		[0-0.8] %	[<7] %	[0-5] %	[0-160] ppm	Ralentí
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero
		[0-0.8] %	[<7] %	[0-5] %	[0-160] ppm	

Temp C	Rpm	Valor	Norma	Unidad
		Ciclo 1 %	Ciclo 2 %	Ciclo 3 %

Dilución (Gasolina)	Criterios de Validación (Motor Diesel)	Valor	Norma	Unidad
		Potencia		Diámetro

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B
		Total	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B
		Total	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A
			B
		Total	

INSPECCION PREVENTIVA

El criterio de aprobación o no de una revisión preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director técnico de CDA. " La revisión preventiva es entendida como la inspección y la obtención de datos para analizar los resultados, sin emitir calificación. Ver Resolución 315 min. transporte

INSPECCION PREVENTIVA

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea

INSPECCION PREVENTIVA

Vehículos tipo remolques

igual o superior a 10 para Vehículos particulares
igual o superior a 5 para Vehículos públicos
igual o superior a 5 para Vehículos tipo motocicletas
igual o superior a 7 para Vehículos tipo motocarros
igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza
automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION



77356

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
labrado llanta derecha del eje 2: 6.31
labrado llanta izquierda del eje 1: 4.13
labrado llanta derecha del eje 1: 5.62
labrado llanta izquierda del eje 2: 6.12
labrado de llanta de repuesto 1: 5.96
Luces:

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

VERIFICACION PREVENTIVA
CERTIFICACION AUTOMOTOR
FABIO ALEXANDER GUZMAN VELANDIA

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnica Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspección visual

Foto

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ
JOHN ALEXANDER SEGURA MIRBAL

HUGO GARCIA RIVERA
RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRBAL

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRBAL

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRBAL
JOHN ALEXANDER SEGURA MIRBAL
JOHN ALEXANDER SEGURA MIRBAL

INSPECCION PREVENTIVA

Luces

Rueda

Freno

Desviación

Suspension

INSPECCION PREVENTIVA