

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00013387-2407



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-07-26	Nombre o razón social: SILVA VEGA RODOLFO					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79634348
Dirección: CALL 31 SUR # 21 46	Teléfono: 3143999562					Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Placa: NHP624	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 13548	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030948933	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: SILVA VEGA RODOLFO		



Fecha 2024-07-26, Placa NHP624 Hora 09-45



Fecha 2024-07-26, Placa NHP624 Hora 09-56

- G1 Identificación reglamentaria
- G1 Distintivo de la empresa
- G1 Anclaje sillas
- G1 Estado tubos escape
- G1 Aseo General
- G1 Espejos
- G1 Pernos
- G1 Soportes
- G1 Rotulas Superiores
- G1 Rotulas Inferiores
- G1 Resortes o Ballestas
- G1 Amortiguadores
- G1 Tijeras
- G1 Limpiaparabrisas
- G1 Retrovisores
- G1 Pitó
- G1 Dispositivo de velocidad
- G1 Parabrisas
- G1 Ventanillas
- G1 Puertas
- G1 Cinturones de Seguridad
- G1 Salidas emergencia y Martillo
- G1 Direccionales
- G1 Stop
- G1 Reversa

- CUMPLE G1 Luz de parqueo
- CUMPLE G1 Luz Interna
- CUMPLE G1 Luz Placa
- CUMPLE G1 Luces Altas
- CUMPLE G1 Luces Bajas
- CUMPLE G1 Indicadores de tablero
- CUMPLE G1 Terminales Batería
- CUMPLE G1 Anclaje de batería
- CUMPLE G1 Desempeñador
- CUMPLE G1 Cruceta
- CUMPLE G1 Linterna
- CUMPLE G1 Triángulo
- CUMPLE G1 Banderola
- CUMPLE G1 Tacos
- CUMPLE G1 Llanta de respuesto
- CUMPLE G1 Gato
- CUMPLE G1 Herramienta
- CUMPLE G1 Extintor
- CUMPLE G1 Botiquín
- CUMPLE G1 Señales de advertencia
- CUMPLE G1 Eje1 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje1 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje2 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje2 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje3 llanta Derecha

- CUMPLE G1 Eje3 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje4 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje4 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje5 llanta Derecha
- CUMPLE G1 Eje5 llanta Izquierda
- CUMPLE G1 Eje1 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje1 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje2 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje2 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje3 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje3 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje4 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje4 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Eje5 Rin Derecho
- CUMPLE G1 Eje5 Rin Izquierdo
- CUMPLE G1 Latonería y Pintura
- CUMPLE G1 Tapicería
- CUMPLE G1 Colmenería
- CUMPLE G1 Caja de Dirección
- CUMPLE G1 Terminales
- CUMPLE G1 Brazos Axiales
- CUMPLE G1 Bastidor
- CUMPLE G1 Pisos
- CUMPLE G1 Promedio de Distancia
- CUMPLE G1 Promedio de Tiempo

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,12	4,18
Eje 2	3,87	3,85

NOTA

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.