

INSPECCION PREVENTIVA

	NIT 9010210592 TECNOCAR ASOCIADOS S.A.S Dirección Carrera 83 # 24-67/89/91/97 San Benito Cd. VILLAVICENCIO Tel 6833969
---	--

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
22/08/24 10:32 AM	Nombre o Razón social: GUTIERREZ LADINO	VIVIAN CATALINA	Documento de Identidad CC (X) NIT ()	No 1026267673
Dirección CLL 14 N 43 24	Teléfono 3223167802	Ciudad: VILLAVICENCIO	Departamento META	

3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
WDS299	COLOMBIA	Público	CAMIONETA	FORD	RANGER		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10025986783	Fecha Matricula 2020-05-11	Color BLANCO ARTICO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis •		
No. Motor SA2Q LJ160807	Tipo motor 4 T	Cilindraje 3198	Kilometraje 119115	Número de sillas 4	Vidrios polarizados SI(X) NO()	Blindaje	SI() NO(X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape 74 1		dBA	Baja Derecha 4 90	2 5	Kix	2 30	0 5-3 5	%	49 6	225	Kix
			Baja Izquierda	2 5	Kix		0 5-3 5	%			

5. Intensidad e Inclinación de las Luces Bajas

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Minimo	Unidad
Delantera Izquierda 65 2	Delantera Derecha 73 9	Trasera Izquierda 64 9	Trasera Derecha 61 6		40	%

7. Suspensión (Si Aplica)

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52 7	50	%	Eje 1 Izquierdo 4019	7074	N	Eje 1 Derecho 3440	5385	N	14 4	>30	%
			Eje 2 Izquierdo 3035	6170	N	Eje 2 Derecho 2627	6231	N	13 4	>30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo N			Eje 3 Derecho N				>30	%
25 2	18	%	Eje 4 Izquierdo N			Eje 4 Derecho N				>30	%
			Eje 5 Izquierdo N			Eje 5 Derecho N				>30	%

8. Frenos

Eje 1	7 76	Eje 2	-1 67	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+ -10	Unidad	m/km

9. Desviación Lateral

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	+ -1/2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------	--------	--------	---

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO												
Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)						
		CO Valor Norma unid	CO2 Valor Norma unid	O2 Valor Norma unid	HC Valor Norma unid	NO Valor Norma unid	Ralentí	%	Ralentí	ppm	Ralentí	%
		Ralentí -- %	Ralentí %	Ralentí %	Ralentí %	NO -- ppm	Crucezo	%	Crucezo	ppm	Crucezo	%

11.b Vehículos Diesel											
Temp C	Rpm	Valor	Norma	Unidad							
		Ciclo1 %	Ciclo 2 %	Ciclo 3 %	Ciclo 4 %	Resultado %					

11.c Defectos Encontrados en la prueba											
Dilución (Gasolina)	Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Diámetro	430							

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

El criterio de aprobacion o no de una revision preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director tecnico de CDA " La revision preventiva es entendida como la inspeccion y la obtencion de datos para analizar los resultados, sin emitir calificacion. Ver Resolucion 315 min. transporte

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
 - b) La cantidad total de defectos tipo B sea

- Igual o superior a 10 para vehiculos particulares
- Igual o superior a 5 para vehiculos publicos
- Igual o superior a 5 para vehiculos tipo motocicletas
- Igual o superior a 7 para vehiculos tipo motocarros
- Igual o superior a 5 para Vehiculos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo remolques

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

78578

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES


LABRADORES O OBSERVACIONES ADICIONALES
labrado llanta derecha del eje 2: 4.66
labrado llanta izquierda del eje 1: 5.02
labrado llanta derecha del eje 1: 5.04
labrado llanta izquierda del eje 2: 4.69
labrado de llanta de repuesto 1: 4.88
Luces:

Luces:

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS



Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspección visual

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

Foto

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Luces

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

Ruido

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

Freno

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Desviacion

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Suspension

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA