



CDA TECNIAMIGO
NIT: 900194605
CLL20 SUR N 29C 16
Tel - 2020958
BOGOTÁ - Distrito Capital
cdatecniamigosas@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2024-08-26 19:25:42	Nombre o Razón social MAGOLA HERNANDEZ CHAVEZ	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 35481558
Dirección CL 48 A 72 N 09 SUR	Teléfono fijo o Número de Celular 3142694289	Ciudad BOGOTÁ
Correo Electrónico		Departamento Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa JTQ192	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2021	Número de licencia de tránsito 10022369705	Fecha de matrícula 2021-02-26	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3MM764657
No de motor E410C273063	Tipo motor OTTO	Cilindraje (cm³) (si aplica) 1898	Kilometraje 77282	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2025-02-26	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.69	1.99				
DERECHA	2.98	3.04				1.87

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ___ X ___ NO ___

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ___ NO ___

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAPIE	WD2112A00651	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	FR2023	HOLGURAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	RICARDO CALDERON
Inspección visual	RICARDO CALDERON

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JANER ENRIQUE CRIADO RODRIGUEZ
Director técnico

Fin del informe

Nit 900194605

CLIENTE	MAGOLA HERNANDEZ CHAVEZ	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	35461558	26/08/2024	26/08/2024
TELÉFONO	1111111111		
VENDEDOR	ELIZABETH SUAREZ MARROQUIN	POR CONCEPTO D	JTQ192
		FORMA DE PAGO	Efectivo

Item	Código	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RTM PREV	RTM3 PREVENTIVA	1	Und.	12.605	19%	2.395	12.605

Valor en Letras

QUINCE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 19:28:12

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	12.605
IVA	2.395
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.000

CALLE 20 SUR 29C 16 Teléfono 2020958 cdatecniamigosas@gmail.com

Documento de Contingencia