

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA

LEY 1383 DE 2010 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
LEY 1383 DE 2010. RES 315 DE 2013, RES 1565 DE 2014

CDA RUTA 68
AV 68 1 A 56 60 BOGOTA DC
BOGOTA DC

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2024/08/31	Nombre o razón social MALDONADO DIEGO	Documento de Identidad CC(X) NIT() CE() No. 1015993141		
Dirección AV CR 68 1 63		Teléfono 3142676478	Ciudad COLOMBIA	Departamento BOGOTA, D.C.

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa JTQ147	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2021	No de Licencia de tránsito 10031025612	Fecha matrícula 2021-02-06	Color BLANCO GLACIAL	Combustible GAS GASOL	VIN o Chasis 9FBH5R595MM700321
No de Motor 2842Q255938	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1599	Kilometraje 70198	Número de sillas 4	Vidrios polarizados Sí() NO(X) Blindaje Sí() NO(X)

3.1 VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otro
---------------------	-----------------------	------

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PREVENTIVA

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad e inclinación de las luces bajas					6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Valor	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape 60,59	0.0	dbA	Baja Derecha	--	2.50	Klux	--	[0.5 - 3.5] %	--	225.00	Klux
			Baja Izquierda	--	2.50	Klux	--	[0.5 - 3.5] %			

7. Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 53	Trasera Izquierda	Valor 44	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40,00	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

8. Frenos

Eficacia Total 60,59	Mínimo 50.00	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	2338	N	Eje 1 Derecho	2442	N	4.26	30.0	%
Eficacia Auxiliar 23,23	Mínimo 18.00	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	1801	N	Eje 2 Derecho	1813	N	0.66	30.0	%
			Eje 3 Izquierdo	--	N	Eje 3 Derecho	--	N	30.0	30.0	%
Eficacia Auxiliar 23,23	Mínimo 18.00	Unidad %	Eje 4 Izquierdo	--	N	Eje 4 Derecho	--	N	30.0	30.0	%
			Eje 5 Izquierdo	--	N	Eje 5 Derecho	--	N	30.0	30.0	%

9. Desviación lateral

Eje 1	-8	Eje 2	0	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	±10	Unidad	%
-------	----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	---

10. Dispositivos de Cobro (Si aplica)

Referencia comercial de la llanta	—	Error de distancia	—	%	Error en tiempo	—	%	Máximo	—	Unidad	%
-----------------------------------	---	--------------------	---	---	-----------------	---	---	--------	---	--------	---

11. Emisión de gases

11.a Vehículo con ciclo OTTO											
Temp	Rpm	Mónoxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)							
CO	Valor	Norma	Unidad	CO ²	Valor	Norma	Unidad	O ²	Valor	Norma	Unidad
—	—	Ralenti	—	%	Ralenti	—	—	%	Ralenti	—	—
—	—	Crucero	—	%	Crucero	—	—	%	Crucero	—	—

11.b Vehículos a Diesel (OPACIDAD)													
Temp °C	Rpm	Unidad	Ciclo 1	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
%		%		%	%		%		%		—	%	

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA


Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

F: COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PREVENTIVA



G: NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL


Ing. ANYI RÓJAS PEÑUELA

APROBADO

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO PREVENTIVA

INSPECCIÓN SENSORIAL FABIAN MARTINEZ

SONOMETRO

ALINEACIÓN LUCES

PRUEBA FRENOS

FABIAN MARTINEZ

ALINEACIÓN

FABIAN MARTINEZ

PRUEBAS SUSPENSIÓN FABIAN MARTINEZ

Equipos / Material de referencia	Marca	Modelo	S/N
SUSPENSIÓN	STL	VAMAG	7104245
ALINEADOR AL PASO	TRZ	VAMAG	23043203
DETECTOR DE HOLGURAS	R200I	RAVAGLIOLI	HOL001

EL PRESENTE INFORME NO SUPLE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO DESCrito. ADEMÁS NO EXIME LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL PRESENTE INFORME