

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00014057-2409



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-09-10	Nombre o razón social: ZABALA QIMBAYO MARTIN	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 1024516122	
Dirección: CRA26F35-20	Teléfono: 3016976934	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LSY048	Marca: DFSK	Línea: EQ6450PFV 1.5	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindrada: 1499 Kilometraje: 54100
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028904794	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: ZABALA QIMBAYO MARTIN



Fecha 2024-09-10, Placa LSY048 Hora 13:03



Fecha 2024-09-10, Placa LSY048 Hora 13:06

Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 LLantas	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	G1
G1 Luz Interna	G1
G1 Luz Placa	G1
G1 Luces Altas	G1
G1 Luces Bajas	G1
G1 Indicadores de tablero	G1
G1 Terminales Batería	G1
G1 Anchaje de batería	G1
G1 Desempeñador	G1
G1 Cruceta	G1
G1 Linterna	G1
G1 Triángulos	G1
G1 Bandera	G1
G1 Tapón	G1
G1 Llanta de repuesto	G1
G1 Gato	G1
G1 Herramienta	G1
G1 Exhibitor	G1
G1 Botiquín	G1
G1 Señales de advertencia	G1
G1 Eje1 llanta Derecha	G1
G1 Eje1 llanta Izquierda	G1
G1 Eje2 llanta Derecha	G1
G1 Eje2 llanta Izquierda	G1
G1 Eje3 llanta Derecha	G1
G1 Eje3 llanta Izquierda	G1
G1 Eje4 llanta Derecha	G1
G1 Eje4 llanta Izquierda	G1
G1 Eje5 llanta Derecha	G1
G1 Eje5 llanta Izquierda	G1
G1 Eje6 llanta Derecha	G1
G1 Eje6 llanta Izquierda	G1
G1 Latonería y Pintura	G1
G1 Tapicería	G1
G1 Cojinería	G1
G1 Caja de Dirección	G1
G1 Terminales	G1
G1 Brazos Axiales	G1
G1 Basílidor	G1
G1 Pisos	G1
G1 Promedio de Distancia	G1
G1 Promedio de Tiempo	G1

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.39	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.56	4.12
Eje 2	4.97	5.11

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, ADMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

NEIDER ROA MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.