


INSPECCION PREVENTIVA



A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba 9/09/24 15:25	Nombre o Razón social: ALFONSO LEYTON MICHAEL	Documento de Identidad CC (X) NIT: () No. 79954369
Dirección Cra 28 # 86 26	Teléfono 3175747740	Ciudad: VILLAVICENCIO Departamento META

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa JUK072	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca JMC	Línea JML1030C1L2
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10022827091	Fecha Matricula 2021-04-27	Color BLANCO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis LF0HGCT21L0000007
No. Motor JE493ZLQ4CB-34040444	Tipo motor 4 T	Cilindrada 2771	Kilometraje 76969	Numero de sillas 4	Vidrios polarizados Sí (X) No ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	71.8	dBA	Baja Derecha	7.80	2.5	Klx	2.40	0.5-3.5 %	50.0	225	Klx
			Baja Izquierda		2.5	Klx		0.5-3.5 %			

7. Suspensión (Si Aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	63.6		69.7		65.2		60.4	40	%

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
75.5	50	%	Eje 1 Izquierdo	4285	N	Eje 1 Derecho	3325	N	22.4 *	>30	%
			Eje 2 Izquierdo	3949	N	Eje 2 Derecho	3269	N	17.2	>30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		>30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		>30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		>30	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	-8.81	Eje 2	-0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/-10	Unidad	m/km

10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	+/-2	Unidad	%

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO		
Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)
		CO Valor Norma Unid
Ralentí	—	% Ralentí
Crucero	—	% Crucero
11.b Vehículos Diesel		
Temp C	Rpm	Valor Norma Unidad
	Ciclo 1	% Ciclo 2
		% Ciclo 3
		% Ciclo 4
		Valor Norma Unidad
		4.0 %
11.c Defectos Encontrados en la prueba		
Dilución (Gasolina)	Criterios de Validación (Motor Diesel)	Potencia
		Diametro 430

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
50027	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%	Sistema de frenos	A - B X
		Total	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A - B
		Total	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A - B
		Total	

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

79153

INSPECCION PREVENTIVA

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 4.96

labrado llanta izquierda del eje 1: 4.88

labrado llanta derecha del eje 1: 4.86

labrado llanta izquierda del eje 2: 5.01

labrado de llanta de repuesto 1: 5.08

Luces:

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

TECNICO CAB

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NTC 5375

DEVIS VELASQUEZ DIAZ

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnica Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspección visual

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

Foto

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

Luces

RUBEN EDILSON CRUZ RODRIGUEZ

Ruido

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

Freno

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

Desviación

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

Suspension

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

INSPECCION PREVENTIVA