

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004424-2408



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel 9370352
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2024-08-10	Nombre o razón social: JAMES CASALLAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79638982
Dirección: CRA 38 15 90	Telefono: 3214398891	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: FSU699	Marca: FORD	Linea: RANGER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 3198	Kilometraje: 115744
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019064750	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor: SANDRA LILIANA AVENDAÑO CORONEL	



Fecha 2024-08-10, Placa FSU699 Hora 13:28



Fecha 2024-08-10, Placa FSU699 Hora 13:28

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78	Delantera Derecha	Valor 72	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 45	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	3602	N	Eje 1 Derecho	3578	N	0,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2161	N	Eje 2 Derecho	2474	N	12,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
22,4	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	2	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.74	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	2,36	3,97
Eje 2	3,74	3,78

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.