

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00006483-2409
CDA INGENIERIA S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA		Nombre o razón social		Documento de Identidad		No.	
Fecha de prueba: 2024-09-22		JULIAN EDUARDO RAMIREZ LOZANO		C.C. (X) NIT () CE ()		80760916	
Dirección:		CALLE 134 # 94C-01		Ciudad		BOGOTÁ	
		Teléfono:		311648898		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
		DATOS DEL VEHICULO		Clase		Modelo	
		RANGERO		CAMIONETA		2020	
		Línea:		Empresas		Cilindrada: 3198	
		FORD		BLANCO ARTICO		Kilometraje: 134664	
		Combustible:		Color:		Conductor:	
		DIESEL		Blanco		HECTOR JULIO DUARTE GONZALEZ	
Placa:		Marca:		No. Licencia Tránsito:			
GUINE19		FORD		1608033348			
Servicio:		PÚBLICO					



Inspección Visual		Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Dentro de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE
G1 Anclaje silla	CUMPLE	G1 Luz Pista	CUMPLE
G1 Estado lujos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Asen General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Papeles	CUMPLE	G1 Indicador de freno de mano	CUMPLE
G1 Frenos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Rodajes Superiores	CUMPLE	G1 Desamortizador	CUMPLE
G1 Rodajes Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulo	CUMPLE
G1 Tires	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Lluvia de resguardo	CUMPLE
G1 Pto	CUMPLE	G1 Ocho	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Puente de Seguridad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Conectores de Seguridad	CUMPLE	G1 Ep1 Banda Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Muñido	CUMPLE	G1 Ep1 Banda Izquierda	CUMPLE
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Ep2 Banda Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Ep2 Banda Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Ep1 Rtn Derecho	CUMPLE

G1 CARRROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G11 CHASIS
G9 ESTADO DE PRESENTACION		
G12 DISPOSITIVOS DE COBRO		

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo y para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.40
Izquierda		6.48
Derecha		9.35
Eje 1		6.59
Eje 2		9.35

CDA INGENIERIA S.A.S
INGENIERIA DE INVENTIVA
Ing. Miguel Fernando Sánchez Vargas

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionado con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.