

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00014347-2410



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-10-01	Nombre o razón social: PEREZ BAQUERO JOSE IGNACIO	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)		No. 11405502			
Dirección: CALLE 79 A 8 42 81 SUR	Telefono: 3203233790	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: MYY398	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 40113	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10029756534	Combustible: GASOLINA + GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: PEREZ BAQUERO JOSE IGNACIO		



Fecha 2024-10-01, Placa MYY398 Hora 06:42

Fecha 2024-10-01, Placa MYY398 Hora 06:45

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej6 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Ej7 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej8 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej9 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej10 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Ej11 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej12 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej13 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej14 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Ej15 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej16 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej17 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej18 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Ej19 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej20 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej21 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej22 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Ej23 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej24 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej25 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej26 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Ej27 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej28 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej29 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej30 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Soportas	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Ej31 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej32 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej33 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej34 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Ej35 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej36 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej37 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej38 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Ej39 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej40 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej41 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej42 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Interna	CUMPLE	G1 Ej43 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej44 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej45 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej46 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Ej47 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej48 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej49 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej50 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Ej51 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej52 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej53 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej54 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Taos	CUMPLE	G1 Ej55 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej56 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej57 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej58 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Maneta de respaldo	CUMPLE	G1 Ej59 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej60 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej61 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej62 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Plato	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Ej63 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej64 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej65 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej66 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Ej67 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej68 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej69 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej70 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Ej71 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej72 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej73 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej74 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Ej75 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej76 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej77 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej78 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Ej79 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej80 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej81 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej82 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej83 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej84 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej85 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej86 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej87 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej88 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej89 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej90 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej91 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej92 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej93 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej94 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Ej4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej95 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej96 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej97 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej98 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Ej5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej99 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej100 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej101 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej102 llanta Izquierda	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del Vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.88	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,59	3,65
Eje 2	3,24	3,2

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES
CONTAMINANTES, ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.