



CDA MI CARRERA  
NIT: 900651867  
AV CLL 9 NO. 50-15 LOCAL E 1114  
C1056 C 1054  
Tel - 4145393 / 3144695222  
BOGOTA - Distrito Capital  
direccion.tecnica.mc@gmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

|                                                 |                                                 |                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2024-10-12 15:37:51          | Nombre o Razón social<br>GIOVANNI RODRIGUEZ     | Documento de identidad<br>CC(X) NIT( ) No. 79837262 |                                  |
| Dirección<br>CALLE4#36-55                       | Teléfono fijo o Número de Celular<br>3235759943 | Ciudad<br>BOGOTA                                    | Departamento<br>Distrito Capital |
| Correo Electrónico<br>JUANCHILOURREGO@GMAIL.COM |                                                 |                                                     |                                  |

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                             |                                               |                                      |                                       |                                                  |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa<br>ESM958             | País<br>COLOMBIA                              | Servicio<br>Particular               | Clase<br>CAMPERO                      | Marca<br>RENAULT                                 | Línea<br>DUSTER                   |
| Modelo<br>2019              | Número de licencia de tránsito<br>10019476845 | Fecha de matrícula<br>2018-05-28     | Color<br>BLANCO GLACIAL (V)           | Combustible / Propulsión<br>Gas-gasolina         | VIN o Chasis<br>9FBHSR5B3KM339258 |
| No de motor<br>E410C137160  | Tipo motor<br>OTTO                            | Cilindraje(cm³)(si aplica)<br>1998   | Kilometraje<br>182712                 | Número de pasajeros (sin incluir conductor)<br>4 | Blindaje<br>SI( ) NO(X)           |
| Potencia (si aplica)<br>143 | Tipo de Carrocería<br>WAGON                   | Fecha vencimiento SOAT<br>2025-05-29 | Conversión GNV<br>SI( ) NO( ) N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV                            |                                   |

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| TOTAL  |             |       |                 |   |

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| TOTAL  |             |       |                 |   |

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| TOTAL  |             |       |                 |   |

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

|           | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA |            |            |            |            |            |               |
| DERECHA   |            |            |            |            |            |               |

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| APROBADO: SI _X_ NO ____                                                                                          |  |
| E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo) |  |

|           | Eje 1 (psi) | Eje 2 (psi) | Eje 3 (psi) | Eje 4 (psi) | Eje 5 (psi) | Repuesto (psi) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| IZQUIERDA |             |             |             |             |             |                |
| DERECHA   |             |             |             |             |             |                |

#### G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



#### H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE            | MARCA  | SERIAL  | REFERENCIA            | # SERIE BANCO | PEF | LTOE |
|-------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|-----|------|
| PROFUNDIMETRO     | FOWLER | 1852    | X-TREAD               |               |     |      |
| DETECTOR HOLGURAS | TECMAS | DHL2002 | MULTIPURUEBAS DHL LIV |               |     |      |

#### J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

| PRUEBA               | INSPECTOR        |
|----------------------|------------------|
| Registro fotográfico | JOSE JAIME ARIZA |

#### K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA  
Director técnico

Fin del informe