

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007287

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico  
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá  
Teléfono: (601) 3795959  
Email: atención.clientes@cda44.com  
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.  
Nit. 900.081.626-1

## DATOS BASICOS

FECHA:	NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
2024-08-27	VEGA ROMERO CRISANTO FRANCISCO	C.C. 7335381
DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO:	TELÉFONO:
TRAV 70 G N#63-52 SUR	PACHITO941@HOTMAIL.COM	3143155212

## DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA:	PAÍS:	CIUDAD:	SERVICIO:
LTK380	Colombia	BOGOTA	Publico
MARCA:	LÍNEA:	CLASE:	COLOR:
RENAULT	DUSTER	CAMPERO	BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA:	COMBUSTIBLE:	CILINDRAJE	KILOMETRAJE
WAGON	Gasolina	1333	3198
LICENCIA DE TRANSITO:	MODELO:	FECHA DE MATRICULA:	NÚMERO DE PASAJEROS
10032126948	2025	2024-06-28	4
VIN O CHASIS	NÚMERO MOTOR	FECHA VENCIMIENTO SOAT	FECHA VENCIMIENTO GNV
9FBHJD403SM998807	A460D056574	2025-06-21	N/A

## RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO						
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	52,0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER		
	DERECHA	INCLINACIÓN:	1,00	2676	4080	1955	4022		
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	4,10				26,9*		
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	1,00						
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	56,7	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER		
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	4,60	1804	3217	1308	2707		
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	36,8				26,9*		
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	41,1						
SUMATORIA DE LUces SIMULTÁNEAS			117						
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)									
DI	DD	TI	TD	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER		
57,0	61,0	51,0	53,0	2676	4080	1955	4022		
DESVIACIÓN LATERAL (SI APlica)									
DELANTERA:	2,30	TRASERA:	2,10						
FRENO AUXILIAR (SI APlica)									
IZQUIERDA		DERECHA							
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO						
1519	7298	1090	6729						
PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)									
REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA		ERROR EN TIEMPO		UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD		
					%		%		
EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)									
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL					
		VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO		
RALENTÍ	CO	0,05	0,8		CICLO 1				
1050	CO2	14,8	7		CICLO 2				
CRUCERO	O2	0,20	5		CICLO 3				
2280	HC	16,0	160		CICLO 4				
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL		NORMA		
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	24,0	°C				LTOE ESTÁNDAR		
	HUMEDAD RELAT.	34,8	%	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	°C			
					HUME. RELAT.	%			

## REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	39,0	40,0	psi	EJE 1	7,23	7,42	mm
	37,0	38,0	psi	EJE 2	7,55	7,92	mm
EJE 3			psi				mm
			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi	EJE 5			
EJE 5			psi				9,11

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007287

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico  
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá  
Teléfono: (601) 3795959  
Email: atendón.dientes@cda44.com  
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.  
Nit. 900.081.626-1

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



2024-08-27, LTK380, 10-02



2024-08-27, LTK380, 10-03

## NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA	LUCES	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA
VISUAL	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA	GASES	BRAYAN EDUARDO CERON
RUIDOS	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA	FAS	TANIA YINETH ESPITIA DUARTE

## RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

## FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

VICTOR ALFONSO ACOSTA

—FIN DEL INFORME—