

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Nº: 00001189-2410
COA BOSCA LA ESTACION
NIT 901483072
C/ 83 Sur 77A - 13 Tel:
3045387773
BOGOTA



FECHA
Fecha de prueba: 2024-10-17

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: EDGAR PAUL SUAREZ PARRA
Documento de identidad: CC: (X) NIT: () CE: ()
Teléfono: 3114750833
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: JOVT39
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER DROCH
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2021
Código: 1998
Alimentación: 70.775
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10020980371
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (Y)
Empresa:
Conductor: EDGAR PAUL SUAREZ PARRA



Inspección Sensorial					
G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1: Luz de parqueo	CUMPLE	G1: Eje3 Renta Izquierda	NO APLICA
G1: Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1: Luz Interna	CUMPLE	G1: Eje4 Renta Derecha	NO APLICA
G1: Anclaje sillas	CUMPLE	G1: Luz Placa	CUMPLE	G1: Eje4 Renta Izquierda	NO APLICA
G1: Estado tucos escape	CUMPLE	G1: Luces Altas	CUMPLE	G1: Eje5 Renta Derecha	NO APLICA
G1: Aseo General	CUMPLE	G1: Luces Bajas	CUMPLE	G1: Eje5 Renta Izquierda	NO APLICA
G1: Espejos	CUMPLE	G1: Indicaciones de tablero	CUMPLE	G1: Eje1 Rn Derecho	CUMPLE
G1: Puntos	CUMPLE	G1: Terminales Batena	CUMPLE	G1: Eje1 Rn Izquierdo	CUMPLE
G1: Soportes	CUMPLE	G1: Anclaje de Batena	CUMPLE	G1: Eje2 Rn Derecho	CUMPLE
G1: Rotulas Superiores	CUMPLE	G1: Desempeñador	CUMPLE	G1: Eje2 Rn Izquierdo	CUMPLE
G1: Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1: Cruceta	CUMPLE	G1: Eje3 Rn Derecho	NO APLICA
G1: Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1: Linterna	CUMPLE	G1: Eje3 Rn Izquierdo	NO APLICA
G1: Amortiguadores	CUMPLE	G1: Triángulo	CUMPLE	G1: Eje4 Rn Derecho	NO APLICA
G1: Tijeras	CUMPLE	G1: Banderola	CUMPLE	G1: Eje4 Rn Izquierdo	NO APLICA
G1: Limpia parabrisas	CUMPLE	G1: Tacos	CUMPLE	G1: Eje5 Rn Derecho	NO APLICA
G1: Retrovisores	CUMPLE	G1: Llanta de respuesto	CUMPLE	G1: Eje5 Rn Izquierdo	NO APLICA
G1: Pilo	CUMPLE	G1: Gato	CUMPLE	G1: Lactonea y Pintura	CUMPLE
G1: Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1: Herramienta	CUMPLE	G1: Tapacama	CUMPLE
G1: Parabrisas	CUMPLE	G1: Extintor	CUMPLE	G1: Cojinera	CUMPLE
G1: Ventanillas	CUMPLE	G1: Sotoquin	CUMPLE	G1: Caja de Dirección	CUMPLE
G1: Puertas	CUMPLE	G1: Señales de advertencia	CUMPLE	G1: Terminales	CUMPLE
G1: Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1: Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1: Brazos Axiales	CUMPLE
G1: Salidas emergencia y Marzillo	NO APLICA	G1: Eje1 Renta Izquierda	CUMPLE	G1: Baserdor	CUMPLE
G1: Direccionalas	CUMPLE	G1: Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1: Pies	CUMPLE
G1: Stop	CUMPLE	G1: Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1: Promedio de Distancia	NO APLICA
G1: Reversa	CUMPLE	G1: Eje3 Renta Derecha	NO APLICA	G1: Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respuesto	2.85	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.96	3.74
Eje 2	3.26	3.51

ING. YENNY PATRICIA SALAZAR

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.