

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #009167

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico  
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá  
Teléfono: (601) 3795959  
Email: atención.clientes@cda44.com  
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.  
Nit. 900.081.626-1

## DATOS BASICOS

FECHA: 2024-10-27	NOMBRE: VEGA ROMERO CRISANTO FRANCISCO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 7335381
DIRECCIÓN: TRAV 70 G N#63-52 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: PACHITO941@HOTMAIL.COM	TELÉFONO: 3143155212

## DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: LTK380	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1333	KILOMETRAJE 7034
LICENCIA DE TRANSITO: 10032126948	MODELO: 2025	FECHA DE MATRICULA: 2024-06-28	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHJD403SM998807	NÚMERO MOTOR A460D056574	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2025-06-21	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

## RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	46,3	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	1,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	56,3	2203	3924	1853	3865	15,8
		INCLINACIÓN:	3,00	EJE 2				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	50,1	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	49,3	1945	3060	1482	2707	15,8
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	39,8	EJE 3				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	41,5	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		202		EJE 4				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DI	DD	TI	TD					
58,0	53,0	46,0	52,0	EJE 5				
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DELANTERA:	-2,10	TRASERA:	-2,00					
FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)				EFICACIA AUXILIAR		EFICACIA TOTAL		55,1
IZQUIERDA	DERECHA			18,2				
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO					
1428	6984	1053	6572					

## PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

## EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T		VEHÍCULOS CICLO DIESEL			
	VR MEDIDO		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
RALENTÍ	CO		CICLO 1		
	CO2		CICLO 2		
CRUCERO	O2		CICLO 3		
	HC		CICLO 4		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR	No		TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL	NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA		°C			
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	°C
	HUMEDAD RELAT.	%		HUME. RELAT.	%

## REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	40,0	41,0	psi	EJE 1	4,95	4,85	mm
EJE 2	42,0	43,0	psi	EJE 2	4,16	4,97	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
							5,63

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #009167

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico  
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá  
Teléfono: (601) 3795959  
Email: atención.clientes@cda44.com  
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.  
Nit. 900.081.626-1

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENIOS		B

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA	LUCES	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA
VISUAL	JAIRO DAVID SILVA	GASES	
RUIDOS	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA	FAS	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA

## RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

## FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

FRANCISCO JAVIER ORTIZ

-----FIN DEL INFORME-----