

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2024/10/14 11:41:09	Propietario SALGADO PASTRANA JUAN CARLOS	CC.(X) NIT.() No.79843732
Dirección cra 80 8 11	Teléfono 3197170272	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa LUN198 Modelo 2024	Servicio Público	Clase CAMIONETA
No. de licencia de tránsito 10028781563	Fecha Matrícula 2023-03-30	Marca RENAULT Línea DUSTER
No. Motor J759Q204947	VIN 9FBHJD206RM606867	Kilometraje 20557 Número de sillas 5
		Color BLANCO Combustible GASOLINA
		Cilindr 1598



2024-10-14 , LUN198 11-51



2024-10-14 , LUN198 11-52

Suspensión

Delantera Izquierda	84.0	Delantera Derecha	83.0	Trasera Izquierda	55.0	Trasera Derecha	67.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 Izquierdo	2866	N	Eje 1 Derecho	3159	N	9.27	30	%	
70.2	50.0	%	Eje 2 Izquierdo	1479	N	Eje 2 Derecho	1496	2136	N	1.13	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	0.00	Eje 2	0.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	----------	--------	------

Emisiones conta minantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE
Emisiones conta minantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	
		G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	
		G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	
		G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	
		G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	
		G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	
		G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	
		G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	
		G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	
		G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
		G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
		G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
		G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES


G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

l/rn Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

Null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA