

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 144529



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck S.A.S.
Nit. 900.087.532-5
Calle 76 A # 90 A - 26
Tels.: 223 9094 - 252 2279

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2024-12-02	Nombre o razón social RIVEROS SANTAMARIA JULIAN DAVID	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 80817022
Dirección CR 96A 73 48	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa SEGUROS GENERALES SUR

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3.DATOS DEL VEHICULO						
Placa LLQ340	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Dfsk	Línea Eq6450pf1 1.5	
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10028632534		Fecha Matrícula 2023-03-10	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LVZX42KB4R9A10043
No. Motor DK15-0622365879	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Kilometraje 66040	Número de Sillas 9	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()	Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Equipo de carretera		X	
Sistema de Escape		X	
Luces bajas y altas		X	
Muelles		X	
Luz de reversa		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Rines y Llantas		X	
Luces de Freno		X	
Estado de la Carrocería		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Caja de dirección		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Cardan (seguridad)		X	
Filtraciones de aceite		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Luces de parqueo		X	
Cinturones de seguridad		X	
Tuberías y Mangüeras		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Pisos		X	
Cojinería		X	
Espejos		X	
Soportes		X	
Vidrios		X	
Logotipos		X	
Luces internas		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Crucetas		X	
Emblemas		X	
Limpiabrisas		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Freno de seguridad		X	
Amortiguadores		X	
Fugas de combustible		X	
Calcomanías		X	
Terminales		X	
Luces direccionales		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES





2024-12-02 LLQ340 15:26



2024-12-02 LLQ340 15:28

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Niky Avellaneda Candil".

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial], Niky Avellaneda Candil [Foto trasera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.

