

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00015218-2412

CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ


DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
Fecha de prueba: 2024-12-02	Nombre o razón social: GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY				Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 28740995						
Dirección: CRA 81B 19B 50	Teléfono: 3108770040			Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL					
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: FVL633	Marca: CHANGAN	Linea: S50	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 1498	Kilometraje: 152481					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10031105877	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY						



Fecha 2024-12-02, Placa FVL633 Hora 10-23



Fecha 2024-12-02, Placa FVL633 Hora 10-24



Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Unidad				
Delantera Izquierda	Valor 61	Delantera Derecha	Valor 43	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40	Unidad %				
Eficacia Total	Mínimo 50,2	Unidad %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2134 2409	Peso 4414 5160	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2147 2535	Peso 4052 4738	Unidad N N	Desequilibrio 0,6 5	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 10,8*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho									

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE	

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: SISTEMA ELECTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS  
G8: RINES  
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,50	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,67	4,12
Eje 2	4,37	4,89

**NOTA**  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS  
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES  
CONTAMINANTES, ADÉMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO  
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

NEIDER ROA MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.