


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006027-2412



CDA ECOTEC PLUS  
NIT 901215141-2  
KRA 27 N° 19 - 09 SUR BOGOTÁ  
D.C Tel 2020369

| FECHA  |  | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO          |  |                        |                                      |
|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|
| Fecha de prueba:<br>2024-12-24               | Nombre o razón social:<br><b>ELIANA GUERRERO</b> | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) | No. 1033713177                           |                        |                                      |
| Dirección:<br><b>CLL 68D BIS A SUR 63 85</b> | Teléfono:<br><b>3138385387</b>                   | Ciudad:<br><b>BOGOTÁ</b>                              | Departamento:<br><b>DISTRITO CAPITAL</b> |                        |                                      |
| DATOS DEL VEHICULO                           |  |   |  |                        |                                      |
| Placa:<br><b>LP2320</b>                      | Marca:<br><b>RENAULT</b>                         | Línea:<br><b>DUSTER</b>                               | Clase:<br><b>CAMIONETA</b>               | Modelo:<br><b>2023</b> | Cilindraje:<br><b>1599</b>           |
| Servicio:<br><b>PUBLICO</b>                  | No Licencia Tránsito:<br><b>10029959056</b>      | Combustible:<br><b>GASOLINA</b>                       | Color:<br><b>BLANCO GLACIAL (V)</b>      | Empresa:               | Conductor:<br><b>ELIANA GUERRERO</b> |



| Inspección Sensorial              |        |                            |        |                           |        |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1: Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1: Luz de parqueo         | CUMPLE | G1: Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1: Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1: Luz Interna            | CUMPLE | G1: Eje4 llanta Derecha   | CUMPLE |
| G1: Andaje sillas                 | CUMPLE | G1: Luz Placa              | CUMPLE | G1: Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1: Estado tubos escape           | CUMPLE | G1: Luces Altas            | CUMPLE | G1: Eje5 llanta Derecha   | CUMPLE |
| G1: Aseo General                  | CUMPLE | G1: Luces Bajas            | CUMPLE | G1: Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1: Espejos                       | CUMPLE | G1: Indicadores de tablero | CUMPLE | G1: Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1: Puntos                        | CUMPLE | G1: Terminales Batería     | CUMPLE | G1: Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1: Soportes                      | CUMPLE | G1: Andaje de batería      | CUMPLE | G1: Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1: Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1: Desempeñador           | CUMPLE | G1: Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1: Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1: Cruceta                | CUMPLE | G1: Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1: Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1: Linterna               | CUMPLE | G1: Eje3 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1: Amortiguadores                | CUMPLE | G1: Triángulos             | CUMPLE | G1: Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1: Tijeras                       | CUMPLE | G1: Banderola              | CUMPLE | G1: Eje4 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1: Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1: Tacos                  | CUMPLE | G1: Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1: Retrovisores                  | CUMPLE | G1: Llanta de respuesto    | CUMPLE | G1: Eje5 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1: Pito                          | CUMPLE | G1: Gato                   | CUMPLE | G1: Latonería y Pintura   | CUMPLE |
| G1: Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1: Herramienta            | CUMPLE | G1: Tapicería             | CUMPLE |
| G1: Parabrisas                    | CUMPLE | G1: Extintor               | CUMPLE | G1: Cojinería             | CUMPLE |
| G1: Ventanillas                   | CUMPLE | G1: Botiquín               | CUMPLE | G1: Caja de Dirección     | CUMPLE |
| G1: Puertas                       | CUMPLE | G1: Señales de advertencia | CUMPLE | G1: Terminales            | CUMPLE |
| G1: Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1: Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G1: Brazos Axiales        | CUMPLE |
| G1: Salidas emergencia y Mantillo | CUMPLE | G1: Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1: Bastidor              | CUMPLE |
| G1: Direccionales                 | CUMPLE | G1: Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G1: Pisos                 | CUMPLE |
| G1: Stop                          | CUMPLE | G1: Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1: Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1: Reversa                       | CUMPLE | G1: Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G1: Promedio de Tiempo    | CUMPLE |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto          |           | 4.79    |
|                            | Izquierda | Derecha |
| Eje 1                      | 5.47      | 4.12    |
| Eje 2                      | 5.98      | 5.31    |

JOSE GREGORIO CORREA ECHEVERRIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.