

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001696-2412

CDA
tecnoriente
Centro de Diagnóstico Automotor
Tecnoriente SAS
NIT 901238286-0
Cra 33 # 24-27-29-31 Cra 34 # 24-
38-42 Villavicencio Tel
3183509037

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2024-12-26	Nombre o razón social: CONSORCIOTRANSPORTE EMSA 2024				Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()			No. 901830981			
Dirección: CRA 28 N 88 - 26 BRR POLO BOGOTA		Telefono:	3175747740	Ciudad: VILLAVICENCIO			Departamento: META				
Placa: LSY935	Marca: TOYOTA	Línea:	HILUX	Clase:	CAMIONETA	Modelo:	2023	Cilindrada:	2694	Kilometraje:	34816
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030174844	Combustible: DISEL	Color: SUPER BLANCO	Empresa: CONSORCIOTRANSPORTE EMSA 2024			Conductor:				



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 73	Delantera Derecha	Valor 62	Trasera Izquierda	Valor 72	Trasera Derecha	Valor 54	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 53,3	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2725	Peso 6102	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2764	Peso 5229	Unidad N	Desequilibrio 1,4	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 20,3	Unidad 18 %	Eje 2 Izquierdo	2959	4709	N	Eje 2 Derecho	2559	4611	N	12,5	30	%
Desviación Lateral													
Eje 1	3	Eje 2	4	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)				
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Andaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Lucas Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cajón de Dirección	CUMPLE	G1 Cajón de Dirección	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Vantillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Seladas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha											
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda											

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.87	
Izquierda		
Eje 1	4.23	4.85
Eje 2	4.88	4.94

CDA
tecnoriente
NIT. 901238286-0

CRISTIAN DAVID CUELLAR BARAJAS

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.