

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015605-2501



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-01-02	Nombre o razón social: MISAS MUÑOZ MARYSOL	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 39767694				
Dirección: CALLE 36 BIS # 3 D 43 SUR	Telefono: 3214232602	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LPY662	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 70221	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027067391	Combustible: GASOLINA + GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	MISAS MUÑOZ MARYSOL	



Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Inspección Sensorial		
Delantera Izquierda	Valor 45	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 54	Trasera Derecha	Valor 41	Máximo	Mínimo 40	Unidad %	
Eficacia Total	Minimo 67	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1427	Peso 10	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1384	Peso 10	Unidad N	Desequilibrio 3
Eficacia Auxiliar	Minimo 19,1	Unidad 18 %	Eje 2 Izquierdo	1014	3738	N	Eje 2 Derecho	995	3434	N	1,9
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de balena	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE			
G1: CARROcería	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN			G11: CHASIS	CUMPLE	
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5: SISTEMA ELÉCTRICO			G8: RINES	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO			G13: ESTADO DE PRESENTACIÓN	CUMPLE	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA									

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,14	5,26
Eje 2	5,84	5,37

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.