

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001307-2412
CDA BOGA LA ESTACION
NIT 901463072
Cl 63 Sur 77k - 15 Tel
3045387775
BOGOTA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba	Nombre o razón social	EDGAR PAUL SUAREZ PARRA		Documento de identidad			
2024-12-17				CC. (X) NIT. () CE. ()	No.	80263048	
Dirección	KR 79F 47B 10 SUR	Telefono	3114750533	Ciudad	BOGOTA	Departamento	DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO							
Placa	JOV730	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER OROCH	Clase	CAMIONETA
Servicio	PUBLICO	No Licencia Tránsito	10020980371	Combustible	GASOLINA	Modelo	2021
		Color	BLANCO GLACIAL (V)	Empresa		Cilindrada	1298
						Kilometraje	76500
Conductor: EDGAR PAUL SUAREZ PARRA							



Fecha 2024-12-17, Placa JOV730 Hora 15:57



Fecha 2024-12-17, Placa JOV730 Hora 16:42

Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Asso General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de lablero	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderaola	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

SILLAS 03

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.87
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.69	3.57
Eje 2	3.41	3.28

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

ING CAMILO ANDRES CARDENAS B
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.