

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004492-9407



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel  
9370352  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2024-12-01	Nombre o razón social: PALACIOS GOMEZ JAISSEN HERNEY	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1030637106							
Dirección: CRR 1 A N 72C 06 SUR	Telefono: 3124023628	Ciudad: BOGOTÁ				Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: GUW274	Marca: FORD	Linea: RANGER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 3198	Kilometraje: 142713			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025953429	Combustible: DIÉSEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa: PALACIOS GOMEZ JAISSEN HERNEY			Conductor: PALACIOS GOMEZ JAISSEN HERNEY		



Fecha 2024-12-01, Placa GUW274 Hora 11:24



Fecha 2024-12-01, Placa GUW274 Hora 11:23

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 69	Delantera Derecha	Valor 63	Trasera Izquierda	Valor 67	Trasera Derecha	Valor 62	Mínimo 40	Unidad %		
										Frenos	
Eficacia Total	Mínimo 55,3	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3149	Peso 6789	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3107	Peso 5876	Unidad N
				Eje 2 Izquierdo	3657	5258	N	Eje 2 Derecho	2737	4934	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo 25,3	Unidad 18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral											
Eje 1	9	Eje 2	5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
					Inspección Sensorial						
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje 1 Izquierdo	3149	Eje 1 Derecho	3107	Eje 2 Izquierdo	3657	Eje 2 Derecho	2737	Eje 3 Derecho	25,3*
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	Eje 2 Izquierdo	3657	Eje 2 Derecho	2737	Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho			
G1 Aseo General	CUMPLE	Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho					
G1 Espejos	CUMPLE	Eje 5 Izquierdo									
G1 Pernos	CUMPLE										
G1 Scopetes	CUMPLE										
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE										
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE										
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE										
G1 Amortiguadores	CUMPLE										
G1 Tijeras	CUMPLE										
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE										
G1 Retrovisores	CUMPLE										
G1 Plato	CUMPLE										
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE										
G1 Parabrisas	CUMPLE										
G1 Ventanillas	CUMPLE										
G1 Puertas	CUMPLE										
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE										
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE										
G1 Direcciones	CUMPLE										
G1 Stop	CUMPLE										
G1 Reversa	CUMPLE										

G1: CARROZERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.23	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	7,89	7,46
Eje 2	7,13	7,29

  
Daniel Enrique Leon Leon

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.