

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR549506



CDA M. I. CARRERA
 NIT: 900851867
 AV. CL. 9 NO. 50-19 LOCAL E 1114
 CI 1056 C 1034
 Tel: +57 4145393 / 3144655222
 BOGOTÁ - Distrito Capital
 direccion_tecnica.mc@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		Nombre o Razón social		Documento de identidad	
Fecha de prueba		JOHANNA MARTINEZ		COC(X) NIT() No. 52855665	
Dirección		Teléfono fijo o Número de Celular		Ciudad	
CR53D BIS N 3-02		3168278461		BOGOTÁ	
Correo Electrónico		Departamento			
MARTHAJOHANNA.MARTINEZPALMA@GMAIL.COM		Distrito Capital			

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Clase	Marca	Línea
LLP038	COLOMBIA	CAMIONETA	RENAULT	DUSTER
Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis	
10028611884	2022-08-29	Gasolina	9FBHJD208PM382871	
No de motor	Cilindrada (cm³) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
A452D012327	1333	118265	4	SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV
154	WAGON	2025-09-07	SI () NO () N/A (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		TOTAL	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		TOTAL	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ___ X ___ NO ___
 E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	FOWLER	1852	X-READ			
ELEVADOR	SPA RAVAGLIOLI	1050	KPI 395			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	WILMAR BOCANEGRA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Director técnico

Fin del Informe