

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 262644



900111946-3
Calle 12 B No.44 - 06/08
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de la Prueba 2025-01-27		Nombre o Razon Social ALBEIRO CACERES			Documento		No	
Direccion		Ciudad			Departamento			

3. DATOS DEL VEHICULO								
Placa	País	Servicio	País	Clase	Marca	Línea		
LZM979	COLOMBIA	PUBLICO	Colombia	CAMIONETA	RENAULT	DUSTER		

Modelo	Vencimiento SOAT	Vencimiento RTM	Kilometraje	Combustible	Empresa
2024	2025-06-26	2025-06-27	825412	GASOLINA	TRANSPORTES ESPECIALES

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 40	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 44	Trasera Derecha	Valor 44	Mínimo	>=40	Unidad	%
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.7	>=50	%	Eje 1 Izquierdo	1874	N	Eje 1 Derecho	1874	N	0	<= 30	%
			Eje 2 Izquierdo	1784	N	Eje 2 Derecho	1784	N	0	<= 30	%
Eficacia Aux	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		<=	%	
14.5	>=18	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		<=	%	
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		<=	%	

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente



Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado:	No Consecutivo : 262644
------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: WILLIAM CABALLERO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: APROBADO

	
--	--

Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la Inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.