

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016001-2501



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-01-27	Nombre o razón social: CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 1152887095	
Dirección: CLL 67B SUR 13-60	Telefono: 3117284844 Cel 3117284844	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LRN220	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 58855	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 1002782228	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: CARVAJALORREGO JHOVAN ALEXIS		



Fecha 2025-01-27, Placa LRN220 Hora 17:55



Fecha 2025-01-27, Placa LRN220 Hora 18:00

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 67	Delantera Derecha	Valor 48	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40	Máximo 42	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo 52	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2514	Peso 4120	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2489	Peso 3787	Unidad N	Eficacia Total 30
	Eje 2 Izquierdo		1660	3777	N	N	Eje 2 Derecho	1814	3463	N	Eje 2 Derecho 30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 8,8°	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
	Eje 4 Izquierdo						Eje 4 Derecho				
	Eje 5 Izquierdo						Eje 5 Derecho				
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Desviación Lateral											
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Informa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Anchaje sillines	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batena	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE		
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cucheta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE		
G1 Direccionalas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Rueda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1 Rueda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE		
G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION								
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS								
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.38	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.52	4.69
Eje 2	4.16	

NO
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. NO LAS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDE SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA

EDWIN ALEXANDER RAMOS REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.