

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016067-2502



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:

2025-02-01

GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 28740995

Dirección:

CRA 81B 19B 50

Telefono:

3108770040

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

FVL633

Marca:

CHANGAN

DATOS DEL VEHICULO

Línea:

S50

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2020

Cilindrada:

1498

Kilometraje:

156885

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10031105877

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY



Fecha 2025-02-01, Placa FVL633 Hora 09:08



Fecha 2025-02-01, Placa FVL633 Hora 09:16

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	60		43		67		48	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2421	N	Eje 1 Derecho	2089	3895	N	13,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2411	N	Eje 2 Derecho	2149	4542	N	10,9	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
9*	18	%	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Derecho					

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Desviación Lateral

Inspección Sensorial			Eje 4			Eje 5			Máximo ± 10			Unidad (m/km)		
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G1 Luz de parqueo	CUMPLE		G1 Luz de parqueo	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G1 Luz Interna	CUMPLE		G1 Luz Interna	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Anclaje sillín	CUMPLE		G1 Luz Placa	CUMPLE		G1 Luz Placa	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G1 Luces Altas	CUMPLE		G1 Luces Altas	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE		G1 Luces Bajas	CUMPLE		G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE		G1 Terminales Batería	CUMPLE		G1 Terminales Batería	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE		G1 Ancaje de batería	CUMPLE		G1 Ancaje de batería	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE		G1 Desempeñador	CUMPLE		G1 Desempeñador	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE		G1 Cruceta	CUMPLE		G1 Cruceta	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G1 Linterna	CUMPLE		G1 Linterna	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G1 Triángulos	CUMPLE		G1 Triángulos	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE		G1 Bandeja	CUMPLE		G1 Bandeja	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE		G1 Tacos	CUMPLE		G1 Tacos	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G1 Llanta de repuesto	CUMPLE		G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE		G1 Gato	CUMPLE		G1 Gato	CUMPLE	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE		G1 Herramienta	CUMPLE		G1 Herramienta	CUMPLE	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		G1 Tapicería	CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G1 Extintor	CUMPLE		G1 Extintor	CUMPLE	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE		G1 Cojinería	CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE		G1 Botiquín	CUMPLE		G1 Botiquín	CUMPLE	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		G1 Caja de Dirección	CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE		G1 Señales de advertencia	CUMPLE		G1 Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		G1 Terminales	CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		G1 Brazos Axiales	CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		G1 Pisos	CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Reversa	CUMPLE													

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

UTILIZADOS PARA LA MÁS		
PRESENTADOS NO SON VALIOSOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS CON CONTAMINANTES. ADEMAS LOS VALORES		
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA YA QUE		
NOTA: BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ		
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.		

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.78
Izquierda		2.99
Eje 1	2,03	
Eje 2	3,84	