



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR GUAVIARE 2
NIT: 900260033
CR 17 A 23 A 55 CL 23 A 17 A 50
BARRIO LA PRIMAVERA
Tel - 3208016122
SAN JOSE DEL GUAVIARE -
Guaviare
CDA GUAVIARE@YAHOO.ES

A. INFORMACIÓN GENERAL**1. FECHA****2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2024-12-20 08:32:07	Nombre o Razón social INVERSIONES TRANS SABANA SAS	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 900512082
Dirección CENTRO	Teléfono fijo o Número de Celular 3132589069	Ciudad SAN JOSE DEL GUAVIARE
Correo Electrónico		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LSY131	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca FORD	Línea RANGER XL
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10030447413	Fecha de matrícula 2023-04-27	Color BLANCO ARTICO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 8AFAR23LXPJ318071
No de motor SA2Q PJ318071	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 3198	Kilometraje 26211	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 197	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2025-08-08	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.56	4.39				
DERECHA	4.87	4.27				4.18

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)		Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)		Repuesto (psi)
IZQUIERDA	30.0	32.0							
DERECHA	30.0	32.0							32.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2206A0424	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH 2184	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JEAN CARLOS VIDES GUERRA
Inspección visual	JEAN CARLOS VIDES GUERRA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HAIBER CARABALI
Director técnico

Fin del informe