

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


 NIT 9001105520
 CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
 Dirección: CRA 708 N° 840-16 AX CRA 75 N° 840-27 CLL
 Cd. BOGOTÁ Tel. 2235885

Fecha: 2025-02-09 08:07:03	Propietario: CASTILLO QUINTERO	LUIS CARLOS	Código NIT (I):	Nº: 1014228435
Dirección: CRO695d-03	Telefono: 9144522951		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Placa: LSX835	Modelo: 2024	Servicio: Público	Clase: CAMPERO	Marca: RENAULT
No. de licencia de tránsito: 10028498052	Fecha Matrícula: 2023-02-23	Kilometraje: 46568	Línea:	DUSTER
No. Motor: A480D049672	VIN: 9F8FLD433F6M654168	Color: BLANCO	Combustible: GASOLINA	Cilindr: 1333



Suspensión											
Delantera Izquierda	74.0	Delantera Derecha	67.0	Trasera Izquierda	69.0	Trasera Derecha	63.0	Mínimo:	40	%	
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalanceo	Máximo	Unidad
66.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2963	3983	N	Eje 1 Derecho	2534	3855	N	12.7
			Eje 2 Izquierdo	2094	3129	N	Eje 2 Derecho	1728	2894	N	17.4
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30
Eficacia Auxiliar											
28.7	18.0	%									
Desviación Lateral											
Eje 1	2.30	Eje 2	-5.60	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 16.9
										Unidad	m/m
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Asno General	CUMPLE	G5	Luzes Bajos	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1	Espojos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G6	Terminales Batería	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótores Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Rótores Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceño	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banconeta	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retractivos	CUMPLE	G6	Llantas de repuesto	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3	Pico	CUMPLE	G6	Cano	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramientas	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Soñetes de advertencia	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5			G7					

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G9	Lubricación y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cajonera	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Basidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

0-255011006 IN
NIT 90010552-0
C.D.A. OCCIDENTE
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA